

# Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL5SR090526



## Descripción

<b>Matrícula</b> 2696NCF	<b>Fecha de matriculación</b> 29/05/2025	<b>Kilometraje</b> 27981 km
<b>Color</b> Negro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> -
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 150 KW

## Detalles del estado

<b>Localización de la Inspección</b> Campa HERTZ Loeches	<b>Fecha del encargo</b> 23/06/2026	<b>Fecha de peritación aprobada</b> 24/06/2026
---	--	---

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero Pintado : Sí	Ralladura	Aceptable



**Llanta / Delantero izquierdo**

003

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Aluminio cepillado

Ralladura

Smart repair



**Neumático / Delantero izquierdo**

004

Símbolo de velocidad : Y / Marca de neumáticos : BRIDGESTONE / Ancho : 225 mm / Perfil : 40 / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Desgarro

Sustitución



**Puerta / Trasero izquierdo**

005

Ventana : Sí

Abolladura

Reparar



**Portón trasero / puerta del maletero / -**

006

Ventana : Sí

Abolladura

Reparar



**Techo / -**

007

Techo corredizo : No

Abolladura

Reparar



**Puerta / Delantero Derecho**

008

Ventana : Sí

Abolladura

Reparar



## Elementos faltantes

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                                   |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                                | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                           | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

## Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.6 mm
<b>Delantero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.7 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.5 mm
<b>Trasero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro



Otro



Cable de carga rápida / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Llanta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Neumático / Delantero Izquierdo / Desgarro



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura