

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002392009
Besichtigt am:	02.04.2026 16:02
Berichts-Nr:	10356307
FIN:	TMBEA6NJ8MZ063095



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Andere Transporter bis 7,5t
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AON
Erstzulassungsdatum:	11.03.2021
Laufleistung:	52.878 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	44 kW (60 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	318 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.C	Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/44 KW SRE Grundmotor ist: TH4	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-
4 Türen	Federbereich 55 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Formteilhimmel ungeteilt
Abgaskonzept, EU6 AP	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Ablagekästen im Kofferraum	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar	Gepäckraumbodenbelag Standard
Außenspiegel links, konvex	Gewichtsbereich 1 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Handbremshebelgriff in Leder
Batterie 320A (59Ah)	Handschuhfachklappe, ohne Leuchte
Bauteilesatz, -Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bedienelement für Radio und Telefon	Hinterachse verstärkt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Bluetooth + Telefonbedienung am Radiodisplay	Hochton-Fanfare
Bordliteratur in Deutsch	Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz
Care Connect	Innenleuchte (Ausf. 1)
Care connect 1 Jahr	Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H
Cool & Sound	Kältemittel R1234yf
DAB - Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachantenne	Keine Aktionsausführung
Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2	Kindersitzverankerung
Dachspoiler	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dämpfung hinten, Sportausführung	Kleinlederpaket (2-Speichen MU-FU Lederlenkrad für Radio- und Handy, Blende "Piano schwarz")
Dämpfung vorn	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Dekor-Einlagen "BASKET NARBE GREY"	Komfortausstattung
Drehstromgenerator 140 A	Komfortsitze vorn
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen für Vordersitze, höhen- ein- stellbar
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und Höheneinstellung	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem und geändertem Einspritzdruck
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 100" -- Fahrzeugteile --	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto	Kurzcheck
Elektrische Fensterheber vorn	Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich 1	Ohne Regenschirm(e)
Leuchtwertenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Linkslenker	Ohne Schmutzfänger
Make-up-Spiegel, links	Ohne Seitenschutzleiste
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne Sonder-Maßnahmen
Mittelkonsole (Satin schwarz für Monte Carlo)	Ohne Sprachsteuerung
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionslenkrad	Ohne Steckdose
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Nicht Heissland	Ohne Trennwand
Normal-Lackierung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne 2. Batterie	Ohne Überföhrungsausrüstung
Ohne Ablagekasten	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Ohne Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Ohne Aufkleber und Embleme	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Pannen-Set
Ohne CD/DVD für Navigation	Parksensoren hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Plattformgruppenklasse 3
Ohne Dekorfolien/Embleme	Privater Notruf Emergency Call
Ohne farbabhängige Teile	Radio "SWING/SWING PLUS"
Ohne Feuerlöscher	Radschrauben Standard
ohne Frontassistent/ohne City-ANB	Radstand
Ohne Fußmatten	Radvollblenden
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Raucherausführung, Ascher vorn
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Reifen 185/60 R15 84H Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Grundträger	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Halter	Reifendruckkontrolle
Ohne Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne umlegbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ladeboden	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lichtassistent	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Mittelarmlehne vorn	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)
Ohne Müdigkeitserkennung	Scheinwerfer vorn H7 + LED Tagfahrlicht, Linkslenker
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Schriftzugsatz "koda (silber), ohne Typbezeichnung
Ohne Navigationsgerät	Scala/Kamiq
Ohne Nebelscheinwerfer	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Soundpaket
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Stahlräder 6J x 15" - 4Stk. Gewichtsoptimiert
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger lackiert
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel mit Eiskratzer
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremse hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Vorbereitung Dachlastträger
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/60 R 15 84 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm
Dunlop			Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.020,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 1.020,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6NJ8MZ063095

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio