



046CC0122230



www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-11-10

ppa.

C. Kadow

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

Q. Engel

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt LMH2171832021 000382 25752553 HSN:0603 00137

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [l] / [l] [L]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Innerorts	158	---	6.9	---
Außerorts	111	---	4.9	---
Kombiniert	128	---	5.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [l] / [l] [L]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Niedrig	192	---	8.5	---
Mittel	143	---	6.3	---
Hoch	129	---	5.7	---
Extra hoch	157	---	6.9	---
Kombiniert	150	---	6.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite (EAER city) [km]:

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO₃₀: A1 max 1546#NO₃₀: A2 max 1540#NO₃₀ 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +40 kg#

NO₃₅: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/60 R16 92V#6, OJX16 ET43; #2

15/50 R18 92V#7, OJX18 ET45; #215/55 R17 94V#7, OJX17 ET45; #215/55 R17 94V#6, OJX1

7 ET48; #215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET43; #215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43; #225/40 R19

93W XL#8, OJX19 ET47; #205/60 R16 92H M+S#6, OJX16 ET43; #215/55 R17 94V M+S#7, OJX

17 ET45; #215/55 R17 94V M+S#6, OJX17 ET48; #

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GF391411) ausgegeben. Landratsamt München.

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2590
4.1. Achsabstand [mm]: 2590
5. Länge [mm]: 4240
6. Breite [mm]: 1819
7. Höhe [mm]: 1554

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1348
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1409
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1870
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 990 / 930

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3370
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1500
18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 670
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DPC

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1498

26. Kraftstoff: Benzin
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuellmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
28.1. Gang: -----
28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
Gesamübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 205
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1536 / 1530
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
Achse 1: 225/40 R19 93W XL / 8.0JX19 ET47 / C / C1
Achse 2: 225/40 R19 93W XL / 8.0JX19 ET47 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: -----
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer/sitz): 5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel: Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 80.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00
Abgasnorm: EURO 6 AP
47. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: 1484

47.1. Prüfmasse [kg]: -----
47.1.1. Querschnittsfläche [m²]: -----
47.1.2. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
143.8	0.132	0.04023

47.2. Fahrzyklus: 3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc): -----
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein
Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	148.9	23.6	20.4	23.4	-----	-----	0.0000	0.08E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-	-	-	-	-	-	-	- E -
Diesel	-	-	-	-	-	-	-	- E -
Gas	-	-	-	-	-	-	-	- E -
andere	-	-	-	-	-	-	-	- E -

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]
Volständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Volkswagen
Service-Nachweis



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WVGZZZA1ZNV056927
Typbezeichnung	T-ROC 1.5 HL 8T110 TSID7F
Datum der Auslieferung	2022-02-10

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2026-03-11
Laufleistung	38390 km
Auftragsnummer	31536483
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Staub- u. Pollenfilter ☒ Zündkerze
Durchgeführt von	Ostmann Ippinghäuser Straße 10/12 34466 Wollhagen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2024-03-28
Laufleistung	18869 km
Auftragsnummer	31430887
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Bremsflüssigkeits Service ☒ Staub- u. Pollenfilter
Durchgeführt von	Ostmann Ippinghäuser Straße 10/12 34466 Wollhagen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Sicherheitscode: 1hpFWYtBf07Y++LE8YTSy900B++X6WolJ4ov3tBAQ6M0FgONwYnrfHA/79m DE457990 2026-04-07 14:37 (+2.0) Seite 1 von 2

Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

02.05.2022	0603	CE000369 4	02	01	0110/05000	205
M1	AC		04240		1819	
WVGZZZA1ENV056927			1554		001348	
VOLKSWAGEN, VW				00080		
A1			0150	001870	1870	
DPCA0AC4			00990	00930		
FD7FD7CW0024B11CENNIM			00990	00930		
T-ROC			080	03750	067	
VOLKSWAGEN-VW			01500	0670	5	
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			225/40 R19 93W XL			
KOMBILIMOUSINE			225/40 R19 93W XL			
715/2007*2018/1832AP				GRAU	7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e13*2007/46*1845*20		
BENZIN			28.06.2021	K	GF391411	
0001	36AP	01498				
7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TE						
CHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3370KG*BIS 8% STEIG						
.:3570*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD						
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO						
.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS						
KLASSE: 02.05.2022*						

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Fahrzeugschlüssel



Bild 13 : Lampe Sonnenblende vorne links fehlt (Schadenerweiterung möglich)



Bild 14 : Lenkrad, verschrammt



Bild 15 : Frontscheib Steinschlag / Riss



Bild 16 : Frontscheib Steinschlag / Riss



Bild 17 : Frontscheib Steinschlag / Riss




Bild 18 : Bremsscheiben vorne Korrosion




Bild 19 : Bremsscheiben vorne Korrosion

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4667037
Hersteller VW
Model T-ROC
Variante Sport 1.5 TSI
Listenpreis 33.970,57
VIN WVGZZZA1ZNV056927
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen M Y8041

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4667037

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023109215	21.06.2023	Fahrzeug rundherum beschädigt	920,10
2025106160	04.05.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026109966	30.04.2026		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.05.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Zeitpunkt der Rücknahme lag keine Ausstattungsliste vor.
Die Angaben zur Ausstattung / Sonderausstattung erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit / Vollständigkeit !

Nach Angaben des Fahrzeugnutzers wurde der Steinschlag / Riss in der Frontscheibe durch Carglass instandgesetzt.

Instandgesetzter Steinschlag nicht sach & fachgerecht.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.05.2022	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF	Aufbauart	Limousine
	DSG Sport		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZA1ZNV056927	HSN / TSN	0603 / CED
Schlüssel-Nr.	40526856	Km-Stand abgelesen	40284
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		DSG
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Indium grey-metallic (R7H)
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	5 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 W	Bridgestone / Potenza S 001 FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Shadow Steel", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
6YD	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Metallic
PXA	LED-Scheinwerfer
PAM	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
PFY	Paket: Fahrerassistenz-Paket (DSG)
PLA	Paket: Licht und Sicht
WIJ	Paket: R-Line Volkswagen R (DSG)
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
WW1	Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- lüftung
7X5	Parkenassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
7W2	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
9VG	Radiozubehör: Soundsystem "beatsAudio"
PI2	Räder: Leichtmetall (4) "Suzuka", Volkswagen R 8 J x 19
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.03.2026 bei Kilometerstand 38.390
bis Wartung verbleiben: 28.200 km oder 669 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheib Steinschlag / Riss,
erneuern (Bild 15, 16, 17)
2. Lampe Sonnenblende vorne links fehlt
(Schadenerweiterung möglich),
erneuern (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, verschrammt (Bild 14)
Bremsscheiben vorne Korrosion (Bild 18, 19)