

Historial del Vehiculo -9057-NDK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	Serv insp filtro antipolen
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	Aceite motor - 00W20 OEM
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	Filtro aceite
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	M.O. General
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	Filtro antipolen - Nueva
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	Rellenar niveles
9057-NDK	13/04/2026	34636	MANTENIMIENTO	Serv inspección aceite



BMW X1

XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0405341251
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	46.877 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	5/8/2026 9:03:00	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA21EF0405341251	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	No		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	2		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




5 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos



7 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

HORARIO 8.30 H A 17.30 H

Fotos comerciales

