



Peugeot 5008 (KKL): 2AAL298

Vinnumber:	VF3MCYHZULS294335	Versionname:	5008 GT Pack 1.5 BlueHi S/S 130pk/cv 5p EAT8
First Registrationdate:	1/02/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	151247	Power Kw:	96
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:			
Maintenance	NOT OK		
Maintenance	- 1200 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar removable
Type of Maintenance book	Maintenance book present		
Type of GPS storage	HD		


Tyres

	225/55/18/102 V			
Winter tyres:	Fr.L.	Vredestein: 4 mm	Fr.R.	Vredestein: 4 mm
	Re.L.	Vredestein: 6 mm	Re.R.	Vredestein: 6 mm
Tyre profile depth FL				4.0
Tyre profile depth FR				4.0
Tyre profile depth RL				6.0
Tyre profile depth RR				6.0
Tyre size FL				225/55 R 18 102 V
Tyre size FR				225/55 R 18 102 V
Tyre size RL				225/55 R 18 102 V
Tyre size RR				225/55 R 18 102 V
Tyre type FL				Winter
Tyre type FR				Winter
Tyre type RL				Winter
Tyre type RR				Winter
Tyre make FL				2480
Tyre make FR				2480
Tyre make RL				2480
Tyre make RR				2480

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Service, Maintenance, Check



Seat cover FL, Worn, Acceptable



Bumper F, Scratch(es), Spot repair



Alloy rim RL polished, Rust, Acceptable



Wing RL, Dent(s), Paintless dent repair



Door RL, Dent(s), Acceptable



Door FL, Scratch(es), Touch up



Wing FL, Scratch(es), Spot repair



Door FL, Scratch(es), Touch up



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Dent(s), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Outer door handle RR, Scratch(es), Acceptable



Wing RR, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Kenteken	2AAL298
Merk Model	Peugeot 5008 GT Pack 1.5 BlueHDi S/S 130pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	2/1/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/15/26	137,825	kofferslot mechanisme	Vervangen
12/5/25	134,111	130000 km	Uitvoeren
12/5/25	134,111	brandstof hoofdfilter	Vervangen
12/5/25	134,111	luchtfilter	Vervangen
12/5/25	134,111	luchtfilter interieur	Vervangen
12/5/25	134,111	oliezeef	Vervangen
12/5/25	134,111	remblokken achter	Vervangen
12/5/25	134,111	riem of multiriem	Vervangen
2/18/25	108,661	100000 km	Uitvoeren
2/18/25	108,661	oliezeef	Vervangen
7/22/24	87,741	luchtfilter interieur	Vervangen
7/22/24	87,741	oliezeef	Vervangen
2/29/24	77,233	remblokken vooraan	Vervangen
10/19/23	65,657	60000 km	Uitvoeren
10/19/23	65,657	brandstof hoofdfilter	Vervangen
10/19/23	65,657	luchtfilter	Vervangen
10/19/23	65,657	luchtfilter interieur	Vervangen
10/19/23	65,657	oliezeef	Vervangen
6/12/23	57,563	AdBlue injector	Vervangen
6/12/23	57,563	diagnose	Uitvoeren
12/15/22	43,686	45000 km	Uitvoeren
12/15/22	43,686	luchtfilter interieur	Vervangen
12/15/22	43,686	oliezeef	Vervangen
2/21/22	20,785	20000 km	Uitvoeren
2/21/22	20,785	oliezeef	Vervangen
2/21/22	20,785	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen