

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS1 RW055701	Erstzulassung	25.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	12 809 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓


Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,10	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	147,00€	Nettokosten	282,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Entklebung	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	35,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	35,00€		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	50euro.	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		

Sonstiges

4		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	117,00€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	484,00€
---------------------	----------------