

INFORME CONTROL VEHÍCULO



28 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374584

Nº Revision: WTWS_622793

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7397-LPJ	Nº CHASIS:	WF02K8GY2MNA05920
KILOMETROS:	140079	MARCA:	FORD
F. PERITACIÓN:	28/05/2026	MODELO:	EXPLORER 3.0 PHEV AWD ST LINE
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	28/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	442,54 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	442,54 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Cables de carga eléctricos en maletero.

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		

Atributos de la Valoración

Estado Abierta Referencia WTWS_622793

Atributos vehículo

Kilómetros 140.079

Equipamiento

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		

VIN Query

ESPAÑA ESPAÑA	AUTOMATICO 10 VELOCIDADES - TRGB0
GENERAL ST - VSC90	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO CON REMOLQUE - HLLAH0
ADAS REGULADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO CON ASISTENTE ATASCO - GTDAT0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAB0
ADAS SISTEMA ANTICOLISION 2 - FBFAC0	ADAS CAMARA VISION DL/TR Y LAT - J3KAH0
SUSPENSION CON FRENOS PREMIUM TURBO - FEDAE0	TRANSMISION 4X4 LHD - DR0F0
NEUMATICOS 255/55 R 20	LLANTAS RUEDA DE REPUESTO 18" PEQUEÑA - D17BU0
LLANTAS ALE 8.5JX20" - D2FAW0	DIRECCION COLUMNA DIREC REG ELEC ALT/INC - GRAAR0
HÍBRIDO GASOLINA 2956CC 336KW (457) - ENBQ2	EQUIPO ELECTRICO PLUG-IN - GBVBA0
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DGAE00	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION AUX C/AIRE ACONDICIONADO - G1BAB0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - AC0G0
CLIMATIZACIÓN CON RECICLAJE AIRE - G1DAB0	AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR AUDIOPHILE - IDBAK0
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO/CD/MP3 NEGRO - ICEB70	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION - HKCAA4/HKCA0
AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4 - IEPAM0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0
ASIENTOS CONDUCTOR PROGRAMABLE - BYRAB0	ASIENTOS 2ª FILA ELEVADOS - BYBBU0
ASIENTOS COND C/REG ELEC 8 VIAS NIV 2 - BYPAS0	ASIENTOS 3ª FILA 2 PLAZAS - BYCA50
ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS - FS00A0	ASIENTOS ACOMPAÑANTE CLIMATIZADO - BY2AJ0
ASIENTOS CONDUCTOR CLIMATIZADO - BY1AJ0	ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELÉCTRICO 6 VÍAS - BYQAC0
ASIENTOS TR CALEFACTADOS - BY3AB0	TAPICERIA/LINEA INT VOLANTE CON MANDO CAMBIO VELOCIDADES - FLNAD0
TAPICERIA/LINEA INT VOLANTE TERMICO - GTBAB0	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DE CUERO - 4HCE60
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - CBGAK0	INSTRUMENTACION PUERTAS SIN C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - CBFAA5
INSTRUMENTACION PUERTAS FRECUENCIA 433 MHZ - CB7AC0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - BSBAF0
INSTRUMENTACION CONSOLA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - IEXAB0	INSTRUMENTACION CONSOLA PAQUETE ACUSTICO EXTRA - HIBAK0
INSTRUMENTACION CONSOLA RADIO DIGITAL DAB - IBYAC0	INSTRUMENTACION CONSOLA SYNC III - IEVAL0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA REDUCCION RUIDO ICE 2 - ICQAC0	INSTRUMENTACION CONSOLA INTERFAZ DE USUARIO 3 - HMIAD0
INSTRUMENTACION CONSOLA CONEXION USB - J3EAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - D19AB0/D19AH0
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA PORTON TR MANOS LIBRES - A7FAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - HDHAC0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR GAMA ALTA - HCAAV0	ACCESORIOS S/APERTURA GARAJE - IGDAA5
ACCESORIOS SISTEMA GESTIÓN ZONA DE CARGA - BDCAF0	ACCESORIOS S/SISTEMA ARRANQUE REMOTO - DEEAA5
ACCESORIOS ALARMA PERIMETRICA - HNAAD0	ACCESORIOS PARASOL C/PICTOGRAMA - AEAAJ0
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - JCBAD0	ACCESORIOS ALARMA - HNVAA5
TECHO CUBIERTA CAPOTA - CHBAB0	TECHO SOLAR ELECTRICO - CHAAC0
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES C/LUCES - BLYAE0	RETROVISORES EXT ELEC/TERM/MEMO/PUNTO CIEGO - BSHCV0
RETROVISORES EXT S/LUZ - JDCAA5	COLOR EXTERIOR NEGRO AGATE - PN4GM0
LUCES PILOTOS TR NIVEL 4 - JDAAG0	LUCES FAROS ANTINEBLA LED - JBKAK0
LUCES LUZ ANTINEBLA TR - JDJAB0	LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS - JEAAB0
LUCES FAROS MULTIREFLECTORES - JBBAG0	EMBELLECEDORES ESCAPE DOBLE - F5BAR0
CRISTALES LUNAS TINTADAS - B2GAE0	CRISTALES LIMPIA DL C/SENSOR LLUVIA - CFFAN0
CRISTALES PARAB TERM/PARADA LIMP TERM - B2UAC0	CRISTALES LUNAS LAMINADAS - B2MAC0
ACCESORIOS KIT REMOLQUE TIPO 2 - C1CAR0	ACCESORIOS S/COMPONENTES EXTERNOS - AB2AA5
ACCESORIOS BOCINA 2 TONOS NIVEL 2 - HIAAE0	ACCESORIOS SISTEMA MULTIPLE DE ANTENAS - ICHAB0
ACCESORIOS S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA - A1CAA5	ACCESORIOS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - HLLHAB0
TODO TERRENO 5 PUERTAS - BSUB0	FECHA FABRICACIÓN 30/11/2020

Automático












INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
2412203	Tapa dr paragolpes dl	1,00	101,80			101,80
2414059	Moldura aleta dl dr	1,00	231,83			231,83

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  322811 (L)	Desmontar y montar Faro antiniebla dr / Sustituir Tapa dr paragolpes dl	0,90 h	25,00			22,50
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
T1  442532 (L)	Sustituir Moldura aleta dl dr	0,60 h	25,00			15,00
NI TC2	Puesta a disposición del vehículo					
 T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	2,00 h	25,00			50,00
 T2  GtT8624R	Reparar Moldura tr aleta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
 T2  GtT6151R	Verificar Faro antiniebla dr	0,10 h	25,00			2,50
 T2  GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50
T2  TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20 h	25,00			5,00
+ 322811 (L)	Desmontar y montar Faro antiniebla dr / Sustituir Tapa dr paragolpes dl					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
MANO DE OBRA DE PINTURA						
T2  450184	Suplemento por pintado de piezas de plástico	0,40 h	25,00			10,00
T2  450344L	Pintar Moldura aleta dl dr Sustitución Combinada no adyacente	0,20 h	25,00			5,00
NI 450184	Suplemento por pintado de piezas de plástico					
T2  457860L	Pintar Paragolpes dl Superficial	2,00 h	25,00			50,00
NI 450184	Suplemento por pintado de piezas de plástico					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Moldura tr aleta tr dr	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		






Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	46,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	333,63 €	Subtotal Horas MO	97,50 €	Subtotal Horas MO	65,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (3,90 h)	144,00 €	Subtotal M.O. (2,60 h)	65,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	144,00 €	Total mano de obra	65,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	333,63 €			Constante material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	100,09 €			Variable de superficie (0%)	0,00 €
Total	233,54 €			Subtotal material	0,00 €
				Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
				Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	65,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	65,00 €

Sistema de pintura: Fabricante
 Tipo de pintura: Bicapa

Índice de materiales de pintura (%): 100

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	233,54 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	144,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	65,00 €	Base del impuesto	442,54 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	442,54 €	IVA (21%)	92,93 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	535,47 €
				Total	535,47 €

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		

Equipamiento

VIN Query

ESPAÑA ESPAÑA	AUTOMATICO 10 VELOCIDADES - TRGB0
GENERAL ST - VSC90	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO CON REMOLQUE - HLLAH0
ADAS REGULADOR VELOCIDAD ADAPTATIVO CON ASISTENTE ATASCO - GTDAT0	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DL - HNLAB0
ADAS SISTEMA ANTICOLISION 2 - FBFAC0	ADAS CAMARA VISION DL/TR Y LAT - J3KAH0
SUSPENSION CON FRENOS PREMIUM TURBO - FEDAE0	TRANSMISION 4X4 LHD - DR0F0
NEUMATICOS 255/55 R 20	LLANTAS RUEDA DE REPUESTO 18" PEQUEÑA - D17BU0
LLANTAS ALE 8.5JX20" - D2FAW0	DIRECCION COLUMNA DIREC REG ELEC ALT/INC - GRAAR0
HÍBRIDO GASOLINA 2956CC 336KW (457) - ENBQ2	EQUIPO ELECTRICO PLUG-IN - GBVBA0
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DGAE0	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - G3FAD0
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION AUX C/AIRE ACONDICIONADO - G1BAB0	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - AC0G0
CLIMATIZACIÓN CON RECICLAJE AIRE - G1DAB0	AUDIO/MULTIMEDIA AMPLIFICADOR AUDIOPHILE - IDBAK0
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO/CD/MP3 NEGRO - ICEB70	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA NAVEGACION - HKCAA4/HKCAB0
AUDIO/MULTIMEDIA INTERFAZ TELEFONO MOVIL 4 - IEPAM0	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - HKSAD0
ASIENTOS CONDUCTOR PROGRAMABLE - BYRAB0	ASIENTOS 2ª FILA ELEVADOS - BYBBU0
ASIENTOS COND C/REG ELEC 8 VIAS NIV 2 - BYPAS0	ASIENTOS 3ª FILA 2 PLAZAS - BYCA50
ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS - FS00A0	ASIENTOS ACOMPAÑANTE CLIMATIZADO - BY2AJ0
ASIENTOS CONDUCTOR CLIMATIZADO - BY1AJ0	ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELÉCTRICO 6 VÍAS - BYQAC0
ASIENTOS TR CALEFACTADOS - BY3AB0	TAPICERIA/LINEA INT VOLANTE CON MANDO CAMBIO VELOCIDADES - FLNAD0
TAPICERIA/LINEA INT VOLANTE TERMICO - GTBAB0	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA DE CUERO - 4HCE60
INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - CBGAK0	INSTRUMENTACION PUERTAS SIN C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - CBFAA5
INSTRUMENTACION PUERTAS FRECUENCIA 433 MHZ - CB7AC0	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - BSBAF0
INSTRUMENTACION CONSOLA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - IEXAB0	INSTRUMENTACION CONSOLA PAQUETE ACUSTICO EXTRA - HIBAK0
INSTRUMENTACION CONSOLA RADIO DIGITAL DAB - IBYAC0	INSTRUMENTACION CONSOLA SYNC III - IEVAL0
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - D19AB0/D19AH0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA REDUCCION RUIDO ICE 2 - ICQC0
INSTRUMENTACION CONSOLA INTERFAZ DE USUARIO 3 - HMIAD0	INSTRUMENTACION CONSOLA CONEXION USB - J3EAL0
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA PORTON TR MANOS LIBRES - A7FAL0	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - HDHAC0
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR GAMA ALTA - HCAAV0	ACCESORIOS S/APERTURA GARAJE - IGDA5
ACCESORIOS SISTEMA GESTIÓN ZONA DE CARGA - BDCAF0	ACCESORIOS S/SISTEMA ARRANQUE REMOTO - DEEA5
ACCESORIOS ALARMA PERIMETRICA - HNAAD0	ACCESORIOS PARASOL C/PICTOGRAMA - AEAJ0
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - JCBAD0	ACCESORIOS ALARMA - HNVAA5
TECHO CUBIERTA CAPOTA - CHBAB0	TECHO SOLAR ELECTRICO - CHAAC0
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES C/LUCES - BLYAE0	RETROVISORES EXT ELEC/TERM/MEMO/PUNTO CIEGO - BSHCV0
RETROVISORES EXT S/LUZ - JDCAA5	COLOR EXTERIOR NEGRO AGATE - PN4GM0
LUCES PILOTOS TR NIVEL 4 - JDAAG0	LUCES FAROS ANTINIEBLA LED - JBKAK0
LUCES LUZ ANTINIEBLA TR - JDJAB0	LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS - JEAAB0
LUCES FAROS MULTIREFLECTORES - JBBAG0	EMBELLECEDORES ESCAPE DOBLE - F5BAR0
CRISTALES LUNAS TINTADAS - B2GAE0	CRISTALES LIMPIA DL C/SENSOR LLUVIA - CFFAN0
CRISTALES PARAB TERM/PARADA LIMP TERM - B2UAC0	CRISTALES LUNAS LAMINADAS - B2MAC0
ACCESORIOS KIT REMOLQUE TIPO 2 - C1CAR0	ACCESORIOS S/COMPONENTES EXTERNOS - AB2AA5
ACCESORIOS BOCINA 2 TONOS NIVEL 2 - HIAAE0	ACCESORIOS SISTEMA MULTIPLE DE ANTENAS - ICHAB0
ACCESORIOS S/PROTECCION BAJOS CARROCERIA - A1CAA5	ACCESORIOS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - HLHAB0
TODO TERRENO 5 PUERTAS - BSUB0	FECHA FABRICACIÓN 30/11/2020

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260528_090119.jpg



20260528_090041.jpg



20260528_090057.jpg



20260528_090142.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_090144.jpg



20260528_090016.jpg



20260528_090043.jpg



20260528_090052.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_090116.jpg



20260528_090050.jpg



20260528_090018.jpg



20260528_090046.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_090026.jpg



20260528_090006.jpg



20260528_090054.jpg



20260528_090034.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_090136.jpg



20260528_090030.jpg



20260528_085934.jpg



20260528_085956.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_090021.jpg



20260528_090103.jpg



20260528_085833.jpg



20260528_085821.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085813.jpg



20260528_085805.jpg



20260528_085809.jpg



20260528_085757.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085826.jpg



20260528_085708.jpg



20260528_085919.jpg



20260528_085736.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085724.jpg



20260528_085818.jpg



20260528_085726.jpg



20260528_085722.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085844.jpg



20260528_085801.jpg



20260528_085828.jpg



20260528_085709.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085848.jpg



20260528_085730.jpg



20260528_085718.jpg



20260528_085859.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085817.jpg



20260528_085845.jpg



20260528_085712.jpg



20260528_085905.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085903.jpg



20260528_085704.jpg



20260528_085835.jpg



20260528_085923.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_622793	Marca - Modelo	FORD EXPLORER CTW 5P (20-)		
Fecha Alta	28/05/2026 14:53:35	CUM	FR06501	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	28/05/2026 15:08:15	Matrícula	7397-LPJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WF02K8GY2MNA05920		



20260528_085908.jpg