Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | CITROEN C3 BlueHDi 75KW (100CV) S&S Shine 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	berlina con portón
Color	Blanco banquise
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.499 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	24/08/2023
Kilómetros	64.555
Matrícula	5821MJY
Bastidor	VF7SXYHTUPT642459



Accesorios Extras:
Blanco Banquise
Pintura Blanco Banquise
Tejido Mica Gris

Equipamiento de serie:
ALD Automotive no se responsabiliza de los posibles faltantes del vehiculo como triángulos de señalización, chalecos de seguridad reflectantes, juego de lámparas... Siendo obligación del comprador revisar dichos elementos, así como responsabilidad del cliente/conductor la obligación de llevarlos en el vehiculo.
La garantía se aplica desde la fecha de matriculación
1 zonas de climatización
2 elevalunas electr. delantero de un solo toque
2 frenos de disco ventilados
2 reposacabezas traseros
3 plazas traseras
3 reposacabezas traseros
4 frenos de disco
5 plazas
6 altavoces
Abs
Airbag conductor
Airbag en delantero y trasero
Airbag lateral: delantero
Airbag para la cabeza delantero y trasero
Airbag pasajero
Aire acondicionado
Alerta cambio de carril
Alfombrillas
Anclajes isofix
Arranque en pendiente
Asiento conductor tipo individual
Asiento conductor tipo individual
Asientos 2+3
Bandeja trasera
Banqueta abatible no (fija)
Bluetooth
Bombilla LED
Capacidad del compartimiento de carga
Color tapicería gris
Color: blanco
Compartimento bajo asiento conductor
Compartimento refrigerado en guantera
Conex. disp ext. de entretenimiento
Consumo medio
Control
Control de crucero
Control de estabilidad
Control electrónico de tracción
Control remoto audio en el volante
Controles digitales
Conx. usb
Cristales oscurecidos en lateral trasero
Cristales oscurecidos en trasero
Desactivación airbag pasajero
Direc. asistida dependiente velocidad
Direc. asistida tipo eléctrico
Dirección asistida
Elevalunas eléctricos delanteros
Enc. aut. de luces de emergencia
Encendido diurno automático
Espejo de cortesía para acompañante
Espejo de cortesía para conductor
Faros
Faros ajuste en altura manual
Faros antiniebla delanteros
Faros con sensor de luz ambiental

Filtro de carbón activo
Filtro de polen
Frenos regenerativos
Hasta el techo as.plegados o quitados 0,922 m3
Hasta las ventanas asientos montados 0,3 m3
Indicador baja presión neumáticos
Inserciones de color brillante en tablero
Lente superficie compleja
Limpialuneta trasera intermitente
Luces LED: faros
Luces LED: G
Luces LED: luces de día
Luneta trasera tipo fija
Número ajustes térmicos 0
Ordenador de viaje
Pintura solida
Pomo de la palanca en negro piano
Radio AM/FM
Rds
Reconocimiento señales de tráfico
Regulable en altura manual
Rep. ajust. en altura en asientos delanteros
Rep. ajust. en altura en asientos traseros
Reposacabezas en asientos delanteros
Reposacabezas en asientos traseros
Respaldo abatible asimétrico
Retrovisores con intermitente
Retrovisores eléctricos
Retrovisores negro/gris (no pintado) carrocería
Retrovisores térmicos
Segunda fila orientación delantero
Sensor de lluvia
Sensores distancia aparcamiento trasero
Sensores traseros tipo radar
Sistema de servofreno de emergencia
Sistema de ventilación
Situación pantalla de entretenimiento delantero
Sujeción de carga
Tablero de instrumentos
Tapicería de los asientos (material secundario): tela
Tapicería de los asientos: tela
Tipo de control del climatizador auto
Tipo rígido

Documentación:

Peritación

Ficha Técnica

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:






5821 MJY


5821 MJY


5821 MJY


5821 MJY

