





2021 - 175 kW / 238 PK - Elektrisch - Automaat

Chassisnummer	LRW3E7FA0MC246572
Eerste registratie	17-06-2021
APK geldig tot	27-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	113.180 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	26-06-2026
Definitieve kilometerstand	113.180 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 <b>Bouwjaar</b>	 <b>Vermogen</b>	 <b>Brandstof</b>
2021	175 kW / 238 PK	Elektrisch
 <b>Transmissie</b>	 <b>Kilometerstand</b>	 <b>BTW Voertuig</b>
Automaat	113.180 km	Ja

#### Opties & accessoires [12](#)

Airco	Apple CarPlay - Android Auto	Cruise control	Klimaatregeling	LED verlichting	Lederen bekleding
Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren	Stoelverwarming

#### Aanwezig bij voertuig [4](#)

Digitaal onderhoud	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
--------------------	--------------	-----------------------------------	-----------

#### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

#### Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	12 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2026

## Schades (13)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Motorkap - Motorkap spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker achterdeur - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Voorbumper - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter achterrand - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)


Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voorvleugel - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Rechter voordeur - Polijsten / Touch up (per deel)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker voorrand - Velg incl. CNC reparatie

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker achterhoek - Velg incl. CNC reparatie

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Linker dorpel - Deel reparatie (bijspuiten/spotrepair)

**Schade exterieur - Achter**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Achterbumper - Achterbumper spuiten (compleet)

**Schade exterieur - Portier rechtsachter**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Rechter achterdeur - Polijsten / Touch up (per deel)

## RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
15-06-2021		Importeur
17-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
19-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
27-03-2027	APK vervaldatum	

## Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	
audio installatie	Autonomous Emergency Braking	bestuurdersairbag	Bluetooth	bots waarschuwing systeem
buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch inklapbaar		
buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar	dodehoek detectie	electronic climate control	
elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen	Elektronisch Stabiliteits Programma	hoofd airbag(s) achter		
hoofd airbag(s) voor	houtafwerking interieur	keyless entry	keyless start	LED mistlampen
lichtmetalen velgen 18"	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	panoramadak
passagiersairbag	spraakbediening	stuurkolom elektrisch verstelbaar met geheugen	voorstoelen verwarmd	WiFi
zij airbag(s) voor				

Extra foto's

