

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR3UKZKX5 RJ812622	Erstzulassung	24.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	42 709 km
Modell	2008 Elektromotor 156 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz			
------------	--	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Ladekabel Schuko-Steckdose	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Inspektion	✗

Reifen



Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm






Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

3	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
7		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
8		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	183,60€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	162,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	49,00€	Nettokosten	198,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,90		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	171,00€		
				Pauschale	-		
Sonstiges							
1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	81,00€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		