

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Innerorts	140	---	---	6.1
Außerorts	96	---	---	4.2
Kombiniert	112	---	---	4.9
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

2. Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):
Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: Gas (CNG/LPG) [g/km]:
Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel CNG/LPG [m ³] / [l] [L]
Niedrig	174	---	---	7.7
Mittel	131	---	---	5.8
Hoch	117	---	---	5.1
Extra hoch	141	---	---	6.2
Kombiniert	136	---	---	6.0
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:
Elektrische Reichweite [km]:
Elektrische Reichweite innerorts [km]:
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
N0.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1519#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +35 kg##
N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R16 91V#7, OJX16 ET48;##2
05/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48;##205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#
6, 5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51;##20
5/55 R16 91H M+S#7, OJX16 ET48;##205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46;##205/50 R17 93H
XL M+S#6, 5JX17 ET46;##225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51;##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeuges:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2180*09, erteilt am 2022-04-19
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische
Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-05-06


ppa.

2022-05-06

Wolfsburg

ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

DEU710 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt
COK00094707original
WWZZCDZNNW528674
LAT3561832021 000475 26270739
HSN:0603
00153

046CC0126069



www.PS-Team.de



1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: nicht automatisiert
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2669
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2669
5. Länge [mm]: 4635
6. Breite [mm]: 1789
7. Höhe [mm]: 1469
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1425
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1544
16. Technisch zulässige Höchstmassen: 1970
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1970
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 990 / 1030
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3470
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]: -----
- 18.1. Zentralachsanhängers [kg]: 1500
- 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 710
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß DFV
22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1498
26. Kraftstoff: Benzin/Hybrid
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 110.00 bei 5000
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 9.40
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch
- 28.1. Gang: -----
- 28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----
- 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----
- 28.1.2. Gesamtübersetzung: -----
29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 224
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1533 / 1503
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: 225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET51 / B / C1
- Achse 1: 225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET51 / B / C1
- Achse 2: 225/40 R18 92Y XL / 7,5JX18 ET51 / B / C1
- Anhänger-Bremsanschlüsse: -----
36. Code des Aufbaus: AC
38. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
40. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / 11. 2, re. 2, h1. 1
41. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrer(sitz): 5
42. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---
- 42.1. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---
- 42.3. Geräuschpegel: 74.60 bei 3750
46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 68.00
46. Fahrgeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP
47. Abgasnorm: 1621
- 47.1. Parameter für die Emissionsmessung von V_{ind}: -----
- 47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1621
- 47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----
- 47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
123.4	0.173	0.03164

- 47.2. Fahrzyklus: 3b
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{acc}): nein
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP
- 1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	161.8	21.2	18.1	17.1	-----	-----	0.0000	5.69E9
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

- 48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----
- 48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]
- Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11
- Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 21 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 12.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 140 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Heckklappe. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.06.2022	Letzte Zulassung	09.06.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Golf Variant 1.5 eTSI OPF	Aufbauart	Kombi
	DSG R-Line		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZNW528674	HSN / TSN	0603 / COK
Schlüssel-Nr.	10022496	Km-Stand abgelesen	42808
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S / O	6 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Bridgestone / Turanza T 005 * FSL	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO1 FSL	W / O	5 mm
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO1 FSL	W / O	5 mm
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO1 FSL	W / O	5 mm
205 / 50 R 17 93 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO1 FSL	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung 30-farbig, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilwahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Sitzkomfortpaket, Pedale in Edelstahl gebürstet, Progressivlenkung, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Valencia" 7,5 J x 17 in Grau Metallic, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "R-Line", Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Sportsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Textilfußmatten vorn und hinten, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung
KH7	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Perleffekt
UD2	Leiste zwischen den Scheinwerfern und Türgriffmulden beleuchtet
2PT	Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen
WBS	Paket: Design-Paket "Black Style"
PTP	Paket: Top-Paket
PW4	Paket: Winter "Premium" (DSG) (R-Line) in Verbindung mit Top-Paket
PJ5	Räder: Leichtmetallräder (4) "Bergamo" 7,5 J x 18
PJC	Räder: Leichtmetallräder (4) "Bergamo" 7,5 J x 18 in Schwarz mit sportlicher Fahrdynamik
PRD	Räder: Reserverad, gewichts- und platzsparend
PWC	Räder: Winterräder (zusätzlich), Leichtmetall, "Nottingham" 6,5 J x 17
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
4KF	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 04.07.2024 bei Kilometerstand 25.123
bis Wartung verbleiben:	12.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer, erneuern (Bild 21)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 15, 16)
Heckklappe, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild
19, 20)