




Matrícula:	<b>2996-MDN</b>	Kilometraje:	<b>150387</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>WVWZZZ3CZPE023534</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>26/01/2023</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>VOLKSWAGEN</b>			Fecha de peritación:	<b>26/05/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Passat</b>				
Versión:	<b>Variant Executive 2.0 TDI 110kW DSG familiar 110kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Break</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>5.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>5.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>215/55 R 17 94 W</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>215/55 R 17 94 W</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>215/55 R 17 94 W</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>215/55 R 17 94 W</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				
Marca de neumático Tras Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Tras Dcha	<b>259</b>				

Neumáticos de verano: **215/55/17/94 W**  
 DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 5 mm**  
 DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 5 mm**



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>No</b>	GPS Gran pantalla color	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>			Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>			Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>				

Núm reposacabezas	<b>5</b>	Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>	Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>	Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Gris Oscuro</b>	Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Aluminio</b>	Sistema de freno DEL	<b>Sí</b>
Kit de reparación	<b>Sí</b>	Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>	Barra de techo negra	<b>Sí</b>
Categoría	<b>Turismo</b>	Radio multimedia	<b>Sí</b>
Segmento	<b>Segmento 03</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
		Documento de matriculación	<b>Sí</b>

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Aleta Del Iz	Rayado	Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext IZ	Roto	Reemplazar Y Pintar
--------------------	------	---------------------



Puerta Delant Iz	Abolladuras	Reparar + Pintar
------------------	-------------	------------------



Paragolpes Delantero	Rayado	Reparar + Pintar
----------------------	--------	------------------



Paragolpes Tras	Rayado	Reparar + Pintar
-----------------	--------	------------------



Neumáticos	Sin Daños	Control
------------	-----------	---------



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dLBomDdHtitIh4oqpDs%2braBVxF7WptNm4aUILLIDJiFZA%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dLBomDdHtitIh4oqpDs%2braBVxF7WptNm4aUILLIDJiFZA%3d&language=es-ES)