

# Nissan

NISSAN X-TRAIL (T33)(09.2022->) VISIA MILD-HYBRID 120 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 120 KW VC-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: JN1T33TB9U0006178



## Beschreibung

<b>Kennzeichen</b> -	<b>Zulassungsdatum</b> 05/09/2023	<b>Laufleistung</b> 91109 km
<b>Farbe</b> Grau	<b>Jahr</b> 2022	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> SUV	<b>Fahrzeugtyp</b> PKW	<b>CO2</b> 172 g/km
<b>Hubraum</b> 1497 cc	<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Motortyp</b> Verbrennung
<b>Kraftstoff</b> Benzin	<b>Antriebsstrang</b> Vorderradantrieb (FWD)	<b>Max. Leistung</b> 120 KW

## Equipment

### Standard

Lautsprecher (6)	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Radioempfang digital (DAB)
Radioempfang digital (DAB)	Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Dachantenne im Haifischflossen-Design	Diebstahl-Warnanlage	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Eco Mode (Fahrmodusschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
Getriebe Automatik stufenlos	Heckleuchten LED	Innenraumfilter: Pollenfilter
Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (7 Zoll)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Lackierung Solid White	Lenkrad mit Multifunktion	Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Leseleuchten vorn und hinten	Licht- und Regensensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Scheibenwischer mit Regensensor	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten	Motor 1,5 Ltr. - 120 kW VC-T MHEV
Dynamische Bremsleuchte	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Radstand 2705 mm	Reifen 235/60 R18 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitz geteilt/klappbar	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Schlüssellose Türentriegelung	Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED	USB-Anschluss im Fond
USB-Schnittstelle	Verzurrösen Laderaumboden	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

## Bewertungsdetails

**Bewertungsort**  
Flughafen Wien

**Bewertungsdatum**  
12/05/2026










**Versanddatum**  
20/05/2026

## Mechanisch

### Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kompressor NothilfeKit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Reifen / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen
	 		
003	Reifen / Vorne Rechts	Nicht konform	Ersetzen
	 		
004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Smart Repair
	 		
005	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair
	 		
006	Motorhaube / -	Hagelschaden	Reparieren



007 Tür / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



008 Dach / -

Delle

Smart Repair



009 Stoßfänger / Hinten Links

Kratzer

Lackieren



010 Stoßfänger Spoiler / Hinten

Gebrochen

Ersetzen



011 Stoßfänger / Hinten

Delle

Ersetzen



012 Stoßfänger / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



013 Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -

Kratzer

Akzeptabel



014 Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



015 Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



016 Säulenverkleidung / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel



017 Säulenverkleidung / Hinten Rechts

Kratzer


Akzeptabel



018 Türeinstieg / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



019

Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Ersetzen



### Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Erste-Hilfe-Kit
- Infotainment Bedienungsanleitung
- Sicherheitsweste
- Bedienungsanleitung
- Füllflasche Nothilfekit
- Kompressor Nothilfe
- Warndreieck
- Bordmappe
- Garantiebuch
- Serviceheft

### Hauptreifensatz

Vorne Links	SAILUN	235 / 55 / 18 / Winter	2 mm
Vorne Rechts	SAILUN	235 / 55 / 18 / Winter	3 mm
Hinten Links	SAILUN	235 / 55 / 18 / Winter	4.6 mm
Hinten Rechts	SAILUN	235 / 55 / 18 / Winter	4 mm

### Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Lauffleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfekit



Fehlteile/Zubehör / Warndreieck



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden



Motorhaube / - / Hagelschaden




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Gebrochen




Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Rechts / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Rechts / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Verkl. Gepäckraum seitlich / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Links / Kratzer




Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Säulenverkleidung / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer