

**INFORME PERICIAL****DATOS DEL VEHÍCULO**

<b>Matrícula:</b>		<b>Fecha Matriculación:</b>	01-01-1999
<b>Nº Chasis:</b>		<b>Kilómetros:</b>	14.577
<b>Marca:</b>	PEUGEOT	<b>Modelo:</b>	408 HYBRIDE


**DATOS DE LA INSPECCIÓN**

<b>Parque:</b>		<b>Fecha Peritación:</b>	16-01-2025
----------------	--	--------------------------	------------


<b>ELEMENTOS</b>	<b>Si/No/NE</b>
<b>Kit Rueda Repuesto</b>	Si
<b>Compresor reparar pinchazos</b>	Si
<b>Botella reparar pinchazos</b>	Si
<b>Bandeja trasera</b>	Si
<b>Varilla de antena</b>	Si

**NEUMÁTICOS**

Neumatico DD Good Year 215/55 R17 99V 4.6 mm // Neumatico DI Good Year 215/55 R17 99V 4.4 mm // Neumatico TD Good Year 215/55 R17 99V 5 mm // Neumatico TI Good Year 215/55 R17 99V 5.1 mm

**DAÑOS**


<b>Elemento</b>	EMBELL.ALETA D. DES-MONTAR
<b>Posición</b>	Delantero Derecho
<b>Daños</b>	None





<b>Elemento</b>	PUERTA I. DES-MONTAR
<b>Posición</b>	Delantero Derecho
<b>Daños</b>	None








<b>Elemento</b>	PARAGOLPES .I NF. DES- MONTAR
<b>Posición</b>	Trasero
<b>Daños</b>	None









<b>Elemento</b>	LLANTA D. DES-MONTAR
<b>Posición</b>	Delantero Derecho
<b>Daños</b>	None





<b>Elemento</b>	PARAGOLPES D.
<b>Posición</b>	Delantero Derecho
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3






<b>Elemento</b>	MANETA EXT.PUER.I
<b>Posición</b>	Delantero Derecho
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3






<b>Elemento</b>	MANETA EXT.PUER.
<b>Posición</b>	Trasero Izquierdo
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3





<b>Elemento</b>	PORTON
<b>Posición</b>	N
<b>Daños</b>	PINT.SUPERF.NI VEL 3



<b>Elemento</b>	TANTO ALZADO DE PINT
<b>Posición</b>	N
<b>Daños</b>	URA

	<b>IMPORTE €</b>
Costes Estimados de la Reparación	480,40 €



FOTOS GENERALES





