

Nissan

NISSAN QASHQAI (J12)(02.2021->) VISIA MILD-HYBRID 103 KW (MOTOR 1,3 LTR. - 103 KW DIG-T MHEV) 5-TÜRIG

VIN: SJNTBAJ12U1242021



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 07/09/2023	Laufleistung 92612 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 146 g/km
Hubraum 1332 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 103 KW		

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte	Lautsprecher (6)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
Radioempfang digital (DAB)	Radioempfang digital (DAB+)	Bluetooth-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachantenne im Haiﬂischflossen-Design	Dachhimmel Satellite Grey
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
Eco Mode (Fahrmodussschalter)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Pollenfilter	Isifix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Gepäckraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten verstellbar (links/rechts und mitte)	Lackierung Solid Red	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten vorn und hinten	Motor 1,3 Ltr. - 103 kW 16V DIG-T MHEV (Mild-Hybrid)	Nebelschlussleuchte LED
Dynamische Bremsleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2666 mm
Reifen 215/65 R17 ...H	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)	Scheinwerfer LED
Seitenairbag	Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)	Servolenkung
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 7x17	Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Tagfahrlicht LED
Dynamische Tractions Control (DTC)	USB-Schnittstelle	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	13/05/2026	20/05/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
---	---------	--------	-----------

001	Hutablage / -	Fehlt	Ersetzen
002	Innenraum komplett / -	Verschmutzt	Reinigen
003	Türeinstieg / Hinten Links	Delle	Akzeptabel
004	Tür / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
006	Abdeckung Dachhimmel / Hinten	Fehlt	Ersetzen
007	Griff Kofferraummatte / -	Fehlt	Ersetzen
008	Laderaum / -	Abgewetzt	Akzeptabel
009	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren



010 Tür / Vorne Rechts

Kratzer

Akzeptabel

011 Außenspiegelkappe / Rechts

Kratzer

Lackieren



012 Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Smart Repair



013 Dach / -

Delle

Smart Repair



Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Erste-Hilfe-Kit
- Reifenreparatur-Kit komplett

- Bedienungsanleitung
- Füllflasche Nothilfekit
- Serviceheft

- Bordmappe
- Hutablage
- Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	YOKOHAMA	235 / 55 / 18 / Winter	7.8 mm
Vorne Rechts	YOKOHAMA	235 / 55 / 18 / Winter	7.8 mm
Hinten Links	YOKOHAMA	235 / 55 / 18 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	YOKOHAMA	235 / 55 / 18 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Innenraum komplett / - / Verschmutzt




Innenraum komplett / - / Verschmutzt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Abdeckung Dachhimmel / Hinten / Fehlt



Griff Kofferraummatte / - / Fehlt



Laderaum / - / Abgewetzt




Laderaum / - / Abgewetzt



Laderaum / - / Abgewetzt



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle