Historial del Vehiculo -3468-MMZ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0001680682480 - FILTRO ACEITE
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0010S96 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0010H16 - SERV INSPECCIÓN 120000 KM
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0010S97 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0009820226380 - FILTRO COMBUSTIBLE
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0009813908180 - CORREA ACCESORIOS
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0000000016488 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 120000KM
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0010S98 - SUSTITUIR CORREA ACCESORIOS
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	00000006447XF - FILTRO ANTIPOLEN
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	0009813908880 - FILTRO AIRE
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	05W30-API-SN+-D4 - ACEITE MOTOR
3468-MMZ	31/01/2026	112606	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0009813908880 - FILTRO AIRE
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	GEN10 - ACEITE MOTOR
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0000155254505 - FILTRO ACEITE
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0009400164889 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0006000655029 - FILTRO ANTIPOLEN
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0009820226380 - FILTRO COMBUSTIBLE
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 40000KM
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0010H12 - SERV INSPECCIÓN 40000 KM
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0010S96 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
3468-MMZ	30/11/2024	46337	ANUAL 1	0010S97 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
3468-MMZ	26/05/2025	89676	2 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 205/60R16 96H EFFIGRIP PERF 2 XL / Turismo/ VERANO
3468-MMZ	26/05/2025	89676	2 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 205/60R16 96H EFFIGRIP PERF 2 XL / Turismo/ VERANO
3468-MMZ	21/05/2025	74990	SERV. NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 205 60 HR16 96 H / Turismo VERANO
3468-MMZ	21/05/2025	74990	SERV. NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 205 60 HR16 96 H / Turismo VERANO
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	0010T12 - SUSTITUIR FILTRO ACEITE / SUSTITUIR ACEITE MOTOR
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	05W30-API-SN+-D4 - ACEITE MOTOR
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	0010T69 - SUSTITUIR LÍQUIDO FRENOS
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	DOT4-OEM-LV - LÍQUIDO FRENOS
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	0001680682480 - FILTRO ACEITE
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	GTT62000 - VERIFICAR DIAGNOSIS
3468-MMZ	14/05/2026	132333	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
3468-MMZ	13/07/2024	23243	REV 045.000	

3468-MMZ	13/07/2024	23243	REV 045.000	factura revision mapfre
3468-MMZ	09/07/2026	144949	4 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 205/60R16 96H EFFIGRIP PERF 2 XL / Turismo/ VERANO
3468-MMZ	09/07/2026	144949	4 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 205/60R16 96H EFFIGRIP PERF 2 XL / Turismo/ VERANO
3468-MMZ	09/07/2026	144949	4 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 205/60R16 96H EFFIGRIP PERF 2 XL / Turismo/ VERANO
3468-MMZ	09/07/2026	144949	4 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 205/60R16 96H EFFIGRIP PERF 2 XL / Turismo/ VERANO
3468-MMZ	07/08/2025	89596	ANUAL 1	GTT62000 - VERIFICAR DIAGNOSIS
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0000155254505 - FILTRO ACEITE
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0010S97 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	GEN10 - ACEITE MOTOR
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0009813908880 - FILTRO AIRE
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0009820226380 - FILTRO COMBUSTIBLE
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0006000655015 - FILTRO ANTIPOLEN
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0009400164889 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 80000KM
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0010H14 - SERV INSPECCIÓN 80000 KM
3468-MMZ	05/04/2025	80563	ANUAL 1	0010S96 - SUSTITUIR FILTRO AIRE

Informe de tasación



FIAT DOBLO

CMBI (N1) BLUEHDI 1.5 L 100CV

VIN	VYFEFYHT2RJ543887
Primera matriculación	30/1/2024
Kilometraje del vehículo	158.050 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	25/9/2026 14:26:30	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FIAT	Primera matriculación	30/1/2024
Modelo	DOBLO	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VYFEFYHT2RJ543887	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior




1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control







2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



3 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños





5 | Kit reparación Neumático


Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Puerta Delant Iz


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




8 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**

Fotos comerciales





