

## datos del vehículo

|            |                                        |                             |             |                  |            |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|
| NIV        |                                        | Fecha matriculación         | 25/06/2024  | Color            | GRIS ACERO |
| Marca      | CITROEN                                | Matrícula                   |             | Cuentakilómetros | 25 913 km  |
| Modelo     | C4 Hybrid 136 e-DSC6 PLUS (solo stock) | Condition of the car        | Desconocido |                  |            |
| Pre-damage | Unknown                                | Pre-damage amount excl. VAT | -           | Comentarios      |            |

## Detalles de Inspección

Parque S



## Elemento extraíble

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Kit rueda de repuesto completo  | ✓ |
| Compresor kit reparar pinchazos | ✓ |
| Botella kit reparar pinchazos   | ✓ |
| Bandeja trasera                 | ✓ |

## Documento técnico

## Neumáticos

## Daños externos

1



|             |            |
|-------------|------------|
| Elemento    | Paragolpes |
| Posición    | Delantero  |
| Daños       | Rayadura   |
| Comentarios | -          |

2



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Elemento    | Llantas especiales 18" |
| Posición    | Delantero Izquierdo    |
| Daños       | Abollado               |
| Comentarios | -                      |

3



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Elemento    | Puerta            |
| Posición    | Trasero Izquierdo |
| Daños       | Abollado          |
| Comentarios | -                 |

4



|             |            |
|-------------|------------|
| Elemento    | Paragolpes |
| Posición    | Trasero    |
| Daños       | Rayadura   |
| Comentarios | -          |

5



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Elemento    | Puerta          |
| Posición    | Trasero Derecho |
| Daños       | Rayadura        |
| Comentarios | -               |

6



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Elemento    | Puerta            |
| Posición    | Delantero Derecho |
| Daños       | Rayadura          |
| Comentarios | -                 |

DEKRA Automotive Solutions

7



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Elemento    | Llantas especiales 18" |
| Posición    | Delantero              |
| Daños       | Abollado               |
| Comentarios | -                      |

Otros Daños

8



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Elemento    | Tiempo auxiliar |
| Posición    | -               |
| Daños       | -               |
| Comentarios | -               |