Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2DXE628 (chassisnr: TMBJG8NX9PY145134) — Aanbieder: Leasemaatschappij







SKODA OCTAVIA 2.0 CRTDI

Uitvoering volgens lease software: 2.0 CRTDI 85KW DSG7 CLEVER

Km-stand	243215 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1447 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	269 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	24-07-2023	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	85 kW		
		CO2 uitstoot	120 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Leveringsklaar maken, PACK CORPORATE, Black Magic metallic

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Reservewiel	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes
✔ Leveringsklaar maken	✔ PACK CORPORATE
✔ Black Magic metallic	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja	Voorruit	: Aandacht nodig, sterretje

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	5 mm	Winter	205/50 R16
RV	5 mm	Winter	205/50 R16
LA	5 mm	Winter	205/50 R16
RA	5 mm	Winter	205/50 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Sterretje linksonder




Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deuknop karakterlijn met verfschade en onder klink







Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuken en krassen met verfschade





Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Kappen en krassen met verfschade






Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.