

# BMW

BMW 5 TOURING (G61)(2024->) 520 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 5-TÜRIG



VIN: WBA21GW020CV10612




















## Beschreibung

	<b>Zulassungsdatum</b> 28/04/2025	<b>Laufleistung</b> 39866 km
<b>Farbe</b> SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	<b>Jahr</b> 2024	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> Kombi	<b>CO2</b> 163 g/km	<b>Hubraum</b> 1995 cc
<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Motortyp</b> Verbrennung	<b>Kraftstoff</b> Diesel
<b>Anzahl Gänge</b> 8	<b>Antriebsstrang</b> Allradantrieb (4WD)	

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
002	Felge / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
			
003	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair

		
<p>004 Stoßfänger / Hinten</p>	<p>Kratzer</p>	<p>Lackieren</p>
		
<p>005 Hutablage / -</p>	<p>Fehlt</p>	<p>Ersetzen</p>
		
<p>006 Tür / Vorne Rechts</p>	<p>Kratzer</p>	<p>Lackieren</p>
		
<p>007 Türeinstieg / Hinten Rechts</p>	<p>Kratzer</p>	<p>Smart Repair</p>
		
<p>008 Stoßfänger / Vorne</p>	<p>Gebrochen</p>	<p>Ersetzen</p>
 	 	 
<p>009 Stoßfängerleiste / Vorne Links Lackiert : Ja</p>	<p>Gebrochen</p>	<p>Ersetzen</p>




010

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



## Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

## Fehlteile/Zubehör

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bordmappe                            | <input type="checkbox"/> Ersatzrad                            | <input type="checkbox"/> Füllflasche Nothilfekit |
| <input type="checkbox"/> Hutablage                            | <input type="checkbox"/> In-Car-Werkzeuge                     | <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe     |
| <input type="checkbox"/> Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Laderaumabdeckung       |
| <input type="checkbox"/> Pannenset                            | <input type="checkbox"/> Serviceheft                          | <input type="checkbox"/> Wagenheber              |

## Hauptreifensatz

<b>Vorne Links</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
<b>Vorne Rechts</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	6 mm
<b>Hinten Links</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm
<b>Hinten Rechts</b>	GOODYEAR	245 / 45 / 19 / Ganzjahresreifen	5 mm

## Kommentar



Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Hutablage / - / Fehlt



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen




Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Gebrochen



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag