

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 4494NHK / WBA41GN0X05477101 / 5477101

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.559

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4494NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	01/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

4494NHK COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
4494NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	561,23	40,00	343,28 €
2. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
3. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	1.50 h.	6,35	0,00		128,39 €
5. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
6. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.33 h.	9,87	0,00		111,12 €
9. Techo	Pintar Reparado	REPARAR	1.00 h.		6.17 h.	26,13	0,00		302,17 €
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR		3.58 h.		0,00	0,00		137,83 €
15. Capó dl	Pintar Superficial Pieza montada	-			1.67 h.	7,07	0,00		71,36 €
16. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Puerta dl iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1632,57 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4494NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,41 h.	323,77 €
Total material pintura	-	61,75 €
Total Mano de Obra Pintura	14,58 h.	561,31 €

(IVA no incluido)

4494NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	395,74 €
Descuento recambios aplicado	-	231,05 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	290,00 €







X2

Sdrive20d

4494 NHK




X2

sDrive20d

E 4494 NHK








150km
0 1 11:10 am



OFF
Total 26559 km

 Luz de posición encendida.

+31.5°C   





AM FM 98.5 93.7

ACTUAL

32°

20°

20°

SMART LIGHT 1

MAZDA

← 100% → 100%









BMW

118278
118278
118278

⊕WBA4 1GNOX054 77101⊕







95.2 MHz 11:12 am

CONDICIÓN ACTUAL

máx 38° 32° mín 19° 2%

1 JUNIO LUNES

20° 20°

MEDIA
TEL
NAV

The main infotainment screen displays weather information (32°C, max 38°C, min 19°C, 2% humidity), the date (1 JUNIO LUNES), and a navigation map. The screen is flanked by 'MEDIA', 'TEL', and 'NAV' buttons. At the bottom, there are temperature controls for both sides of the car, set to 20°C.

MAX
HELP



inch/mm

4.91

OFF ON ZERO



6.59

EXTRA 20R2
RADIAL TUBELESS

245/45 R19 102Y

BMW



70.6

PIRELLI



inch/mm
4.42
OFF ON ZERO















245/45 R19 102Y

PIRELLI



NO ★












0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX ALTRAFIRE










BMW

Manheim
GEN AUTOMOTIVE



Manheim
CON AUTOMOTIVE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 cm

DEBILITADO
9



Manheim
COX AUTOMOTIVE






Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COLLECTIVE