

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -UL 0136E	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMHNA74247
Vertrags-Nummer:	25435083	Erstzulassung:	21.12.2022
Internes KZ:	15069459	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	29
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1843	zul. Gewicht (kg):	2320

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25435083
Amtliches Kennzeichen: HD -UL 0136E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
25.11.2025	9059970517	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Schweller seitlich hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
06.08.2025	9059954619	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite	Ja	Nein
19.04.2024	9059885928	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
09.09.2023	9059862896	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25435083
Amtliches Kennzeichen: HD -UL 0136E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0FXXWPMHNA74247

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	132.419 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 Monat(e)
Typ/Modell	Kuga	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2027
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNA74247	Leistung / Hubraum	112 kW / 2.488 ccm
Erstzulassung	21.12.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2025, 92.316 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - abgelaufen - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Interieur	Hutablage (Fehlt) - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 106V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/65 R17 102H	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104H	Michelin	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/60 R18 104V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Kuga	Laufleistung (abgelesen)	132.419 km
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNA74247	Erstzulassung	21.12.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.06.2026
Protokollnummer: 46213431
Anlieferungsdatum: 29.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF0FXXWPMHNA74247

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	132,419 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	0 Monat(e)
Type / Model	Kuga	Main inspection (Report not on hand)	12/2027
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHNA74247	Power / Engine displacement	112 kW / 2,488 ccm
First registration	21 Dec 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2025, 92,316 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Expired - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
5	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
6	Interior	Rear shelf (Fehlt) - Replace
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
8	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Door - rear right side, Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213431
Delivery date: 29 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 106V	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/65 R17 102H	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/60 R18 104H	Michelin	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	225/60 R18 104V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213431
Delivery date: 29 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	Kuga	Mileage (Read)	132,419 km
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHNA74247	First registration	21 Dec 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213431
Delivery date: 29 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213431
Delivery date: 29 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46213431
Delivery date: 29 Jun 2026



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Door - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Door - rear right side, Door - front right side