INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1159NKS / WBA31EG0105577441 / 5577441

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.883

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1159NKS | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	19/09/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1159NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1159NKS | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. kit balizas	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes tr	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR
3. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
6. Capó dl	-	SR Pintura
7. Retrovisor dr	-	Pintura plásticos pequeños
8. Puerta dl iz	-	SR Pintura
9. Portón tr	-	SR Carrocero

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)