

INFORME PERICIAL
DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula:		Fecha Matriculación:	01-01-1999
Nº Chasis:		Kilómetros:	37284
Marca:	PEUGEOT	Modelo:	308 SW Allure BlueHDi 130 SS EAT8

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Parque:		Fecha Peritación:	14/04/2025
----------------	--	--------------------------	------------

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS

Neumatico DD NEXEN 225/45/R17 94V 4 mm //Neumatico DI NEXEN 225/45/R17 94V 4 mm //Neumatico TD NEXEN 225/45/R17 94V 5 mm //Neumatico TI NEXEN 225/45/R17 94V 5 mm //

**DAÑOS**

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	PARAGOLPES .I NF.
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3



Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NI VEL 3

Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	477,40 €



FOTOS GENERALES

















