

WBA11AJ060CK52921

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	179.659 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	16.000 km
Typ/Modell	5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	WBA11AJ060CK52921	Leistung / Hubraum	/ 2.993 ccm
Erstzulassung	11.05.2022	Polster/Farbe	Leder / Braun
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren
4	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Seite links, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 07.05.2025

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101W	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	179.659 km
Fahrgestellnummer	WBA11AJ060CK52921	Erstzulassung	11.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Sonstiges




Abbildung 30: Sonstiges




Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #5: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts




Nachlackierung 1: Dachholm links, Dachholm rechts, Kotflügel links, Kotflügel rechts, Seitenwand links, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA11AJ060CK52921

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	179,659 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	16,000 km
Type / Model	5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	WBA11AJ060CK52921	Power / Engine displacement	/ 2,993 ccm
First registration	11 May 2022	Upholstery/Colour	Leather / Brown
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratch(es) - Cover / polish
2	Rear bumper	Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
3	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint
4	Bonnet	Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
5	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Side - left, Side right, Provided by user / customer, from 7 May 2025

Detected repainting

No.	Location
1	Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door - front right side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101W	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.
2	225/55 R17 101W	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46172860



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
Type / Model	5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik	Mileage (Read)	179,659 km
Vehicle Identification number	WBA11AJ060CK52921	First registration	11 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN




Figure 17: Accessories



Figure 18: Documents



Figure 19: Documents




Figure 20: Documents




Figure 21: Documents




Figure 22: Documents




Figure 23: Documents




Figure 24: Documents



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Mounted tyres



Figure 27: Mounted tyres



Figure 28: Mounted tyres



Figure 29: Misc.




Figure 30: Misc.




Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.



Figure 33: Misc.



Figure 34: Misc.



Figure 35: Misc.



Figure 36: Misc.



Figure 37: Misc.



Figure 38: Misc.



Figure 39: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - front left side: Door edge - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #2: Rear bumper: Rear bumper - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint




Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Rep... and paint



Damage #4: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #4: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace



Damage #5: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace

Pictures of repainting




Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door -



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door -



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door -



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door -



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door -



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear left side, Door -



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear



Repainting 1: Roof rail - left side, Roof rail - right side, Mudguard - left side, Mudguard - right side, Side panel - rear

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -EE 0953	Fahrgestell-Nummer:	WBA11AJ060CK52921
Vertrags-Nummer:	45553081	Erstzulassung:	11.05.2022
Internes KZ:	15047956	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi 5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	2993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	124
durchschn. Verbr./100 Km:	4,700	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	1940	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 45553081
Amtliches Kennzeichen: HD -EE 0953
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
27.05.2026	9059999892	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
12.05.2025	9059940834	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein
07.05.2025	9059940486	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein
			Stossstange vorne Beifahrerseite		
			Kotflügel vorne Beifahrerseite		
			Kotflügel hinten Beifahrerseite		
			Tür vorne Beifahrerseite		
			Tür hinten Beifahrerseite		
			Schlussleuchte Beifahrerseite		
11.05.2024	9059887953	Eigenverschulden	Schweller seitlich vorne Fahrerseite	Ja	Nein
			Aussenspiegel Fahrerseite		
			Kotflügel vorne Fahrerseite		
			Tür vorne Fahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 45553081
Amtliches Kennzeichen: HD -EE 0953
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530d Touring A Kombi5-türig 2993 ccm 286 PS / 210 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
30.01.2023	28576	Wartungszusatzumfänge
25.09.2023	58664	Inspektion und Wartung
25.09.2023	58664	Wartungszusatzumfänge
11.11.2024	103232	Wartungszusatzumfänge
11.11.2024	103232	Inspektion und Wartung
26.05.2025	128707	Wartungszusatzumfänge
26.05.2025	128707	Inspektion und Wartung
26.05.2025	128707	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer