

Kia

KIA STONIC (YBCUV)(2017->) TITAN MOTOR 1,0 LTR. - 74 KW TGD I 5-TÜRIG

VIN: KNADA817AP6849627



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 08/09/2023	Laufleistung 82072 km
Farbe (UD) CLEAR WHITE S	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -
Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 998 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Anzahl Gänge 6	Max. Leistung 74 KW	

Equipment

Standard

6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Kopfstützen	Dynamische Bremsleuchte	Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Radiosat Sirius
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Brillenhalter im Dachhimmel integriert	Radioempfang digital (DAB)	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Bremsassistent	Fensterheber elektrisch vorn
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Getriebe 6-Gang
Gurtstraffer	Heckscheibenwischer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen vorn neigungsverstellbar	Kopfstützen vorn verstellbar	Kühlergrill Single-Frame-Optik schwarz
Laderaumabdeckung	Lenkrad (Leder)	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn
Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 74 kW TGDI (EURO 6)	Projektor-Scheinwerfer
Radstand 2580 mm	Reifen 185/65 R15 ..H	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheinwerfer Halogen	Seitenairbag
Servolenkung	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz hinten
Unterfahrschutz vorn	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Verglasung getönt	Wegfahrsperre	Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Optional

Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	Sonderlackierung Polar-Weiß
---------------------------------------	-----------------------------

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Reifendruck

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
12/05/2026

Versanddatum
20/05/2026














Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Zierleiste Dach / Rechts	Kratzer	Ersetzen
002	Aufhängung Hutablage / Links	Fehlt	Ersetzen
003	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
004	Stoßfänger unterhalb / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
005	Stoßfänger Spoiler / Hinten	Kratzer	Ersetzen

006	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
	 		
007	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
008	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
009	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Smart Repair
	 		
010	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Polieren
	  		
011	Türverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
	 		
012	Türeinstieg / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
	 		
013	Türzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
	 		
014	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Kratzer	Akzeptabel



015 Türzierleiste / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



016 Tür / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel



017 Antenne / -

Abgewetzt

Ersetzen



018 Warnleuchte Reifendruck

Defekt

Prüfen



Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Erste-Hilfe-Kit
- Hutablage
- Sicherheitsweste

- Bedienungsanleitung
- Füllflasche Nothilfekit
- Infotainment Bedienungsanleitung
- Warndreieck

- Bordmappe
- Garantiebuch
- Kompressor Nothilfe

Hauptreifensatz

Vorne Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	6.6 mm
Hinten Links	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	8 mm
Hinten Rechts	SEMPERIT	185 / 65 / 15 / Winter	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Rechts




Vorne Rechte




Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Abschlepphaken



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Zierleiste Dach / Rechts / Kratzer



Zierleiste Dach / Rechts / Kratzer



Aufhängung Hutablage / Links / Fehlt



Aufhängung Hutablage / Links / Fehlt



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Gebrochen



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Gebrochen



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Türverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Hinten Rechts / Delle



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Antenne / - / Abgewetzt



Antenne / - / Abgewetzt



Warnleuchte Reifendruck / Defekt