DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VR3FCYHZT PY582016	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	2DUY434	Odometre	46 708 km
Modèle	308 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Active Pack				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	08/07/2026	N° d'inspection	7048240	Date d'évaluation	09/07/2026
Date du mandat	08/07/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD















Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Trousse à pharmacie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm

Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm





Michelin 205/55/16 V Eté 7.0 mm

Michelin 205/55/16 V Eté 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

2



Elément	Bas de Pare-choc	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	190,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,90	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	190,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**190,00€**

3



Elément	Bas de caisse	Temps Réparation	3,00	Prix pièce	-
Position	Gauche	Coût Réparation	180,00€	Valeur Brute	395,00€
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,15	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	215,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	**Coût net**	**395,00€**

4



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

5



Elément	Assise de siège tissu	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Nettoyage	Forfait	25,00€	**Coût net**	**25,00€**

6



Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

7



Elément	Panneau de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

8



Elément	Jante alu 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	**Coût net**	**100,00€**

9



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

10



Elément	Jante alu 16'	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur