

NOx:	8.5	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.65	mg/km
Partikelzahl:	5.89	*10 ⁹ /km ³
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ /km ³

49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	194 g/km	8.5 l/100km	- Wh/km
Mittel	134 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
Hoch	113 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	131 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	134 g/km	5.9 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite			- km
Elektrische Reichweite innerorts			- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)			e24 28 29
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:			2.12 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge		
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/40 R18 86W 7Jx18 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88Y 7Jx17 ET54* *

[Handwritten Signature]
Zulassungsbehörde Horb
26. JUNI 2023
Landratsamt Freudenstadt
[Handwritten: 725-X9254]

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: nein

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft

BM

046CC0155504



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung (vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 001014	VVS 001014	TSN DFJ
DE 00 000250 WMW51DK0202U84276 1017634			



WMW51DK0202U84276

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
MINI

0.2 Typ:
FML4

Variante:
51DK

Version:
IAW50000

0.2.1 Handelsbezeichnung:
Cooper S

0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:
IP-0000664-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:
AT-0000053-WBA-1

0.2.3.3 PEMS-Familie:
24-WBA-O28

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:
RL-0100491-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:
PR-0000041-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
EV-0000045-WBA-1

0.4 Fahrzeugklasse:
M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WMW51DK0202U84276

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2023-06-06

mit dem in der am 2022-09-27

erteilten Genehmigung e1*2007/46*1680*13

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

13.06.2023
(Datum)


(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):
1 Achse 1 -

3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2567 mm

5. Länge: 4036 mm

6. Breite: 1727 mm

7. Höhe: 1425 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1355 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1371 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 1775 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 990 kg
Achse 2: 860 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers: - kg

18.4 Ungebremsen Anhänger: - kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
1: B48A20F, 2: -

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4;in Reihe

25. Hubraum: 1998 cm³

26. Kraftstoff: Benzin 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 131.00 kW bei:5000 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): - kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28 Getriebe (Typ): automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

4.154 2.450 1.393 0.975 0.755 0.675 0.547 -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes -

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

3.474 3.474 3.882 3.882 3.882 3.474 3.474 -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1485 mm 2. 1485 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 195/55 R16 87 W 6,5Jx16/ET54 A C1
2: 195/55 R16 87 W 6,5Jx16/ET54 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU/SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4;2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 82.90 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch: 69.00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 1442 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 118.7 N

47.1.3.1 f₁ -0.035 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0.03172 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO: 188.3 mg/km

THC: 15.8 mg/km

NMHC: 12.6 mg/km

Seite 1

Seite 2

Seite 3



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Dämmung Stirnwand Tierverbiss

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 208 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.06.2023	Letzte Zulassung	26.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MINI
Marke	MINI	Typ / Verkaufsbez.	Mini Cooper S Aut. Essential Trim
Aufbauart	Coupe	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW51DK0202U84276
HSN / TSN	0005 / DFJ	Schlüssel-Nr.	10638865
Km-Stand abgelesen	40145	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	131	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S /O	4 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S /O	4 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S /O	4 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 W	Hankook / Ventus Prime3 K125 *	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auto Start-Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Bordcomputer, Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV), Bremsleuchte: Dritte in LED-Technik am Heckscheibenrand oben, ConnectedDrive Services, Dachhimmel in Satellite Grey, Dachspoiler (modellspezifisch), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Sitzplätzen, Driving Assistant, Dynamische Bremsleuchten, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), Einstiegsleisten, Fensterheber elektrisch, Frontscheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 7-Gang Automatik Steptronic Sport, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer/-Waschanlage, Innenspiegel automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieuroberfläche Piano Black, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen auf allen Sitzplätzen, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Wagenfarbe, Lackierung: Metallic-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Nappa Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung, in Tiefe und Höhe stufenlos, Nebelschlussleuchte, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Außenspiegel, Paket: Lichtpaket, Paket: MINI Driving Modes, Park Distance Control (PDC) hinten, Polster: Stoff Double Stripe, Radio MINI Visual Boost, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: DAB-Tuner (DAB+ fähig), Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Remote Services, Räder: Leichtmetallräder Revolute Spoke, Räder: Reifen Pannen Anzeige, Räder: Reifendruck-Kontrolle, Schalt-/Wahl- und Handbremshebelbälge in Leatherette mit schwarzer Doppelnaht, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz-Höhenverstellung, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne, umklappbar 60:40, Sitze: Sitzverstellung mechanisch, Start-/Stop-Knopf inkl. Keyless-Go, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole, vorn, TeleServices, Telefon: Smartphone Integration, Verzurrösen im Kofferraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, elektronisch, Weiße Blinkleuchten, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
383	Lackierung: Dach und Spiegelkappen schwarz
329	Lackierung: Motorhaubenstreifen schwarz
6WB	Multifunktionales Instrumentendisplay
6UM	Navigation: MINI Navigationssystem
9PQ	Paket: Premium Extra
6NM	Radiozubehör: MINI Connected
6AM	Real Time Traffic Information
2VC	Reifen: Reifenreparatur-Set

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 29.06.2026 bei Kilometerstand 40.141

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptuntersuchung fällig, erneuern
2. Dämmung Stirnwand Tierverschiss,
erneuern (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung leichte Kratzer,
Lenkradkranz laufleistungsgerechte
Abnutzungsspuren,
Frontscheibe leichte Steinschläge,
Rückleuchte rechts leichte Kratzer,
Tür vorne links kleine Delle,
Tür hinten links leichte Kratzer,
Stoßfänger hinten leichte Kratzer,
Dach leichte Kratzer,
Tür vorne rechts kleine Delle,
Stoßfänger vorne leichte Steinschläge und
Kratzer,