

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002250528
Besichtigt am:	02.01.2026 15:03
Berichts-Nr:	9767731
FIN:	WAUZZZF29NN035962



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BSX
Erstzulassungsdatum:	14.04.2022
Laufleistung:	99.757 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	120 kW (164 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dieselmotor
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/120 KW(4V) TDI Common-Rail GM ist: TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M/T48	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwicklung Serie	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Elektrische Luftzusatzheizung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
AdBlue-Tank	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Anhängevorrichtung	Federung Standard
Assistenzpaket Tour	Fernlichtassistent
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontantrieb
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi music interface	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi phone box	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense basic	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense front	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
basis	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Batterie 380A (68Ah)	Heckspoiler
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenbeleuchtung
Bedientasten schwarz matt	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Selbstabholer
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Datenmodul Europa	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Kennzeichenträger vorn
	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kraftstoffbehälter	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Luftqualität-Paket
Ladeboden	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ländergruppe A	Ohne Nachtsichtsystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
LED-Heckleuchten	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
LED-Scheinwerfer	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Manuell betätigte Türen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mild-Hybrid	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Trennwand
Nicht Heissland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nichtraucherausführung	Ohne Vorkonditionierung
Normalsitze vorn	Ohne Wandhalterung
Ohne Ablagepaket	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne Allradlenkung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Belederung	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Car2X	PKW-Ausführung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Progressivlenkung
Ohne connect Paket	Räder der Serie
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/60 R17
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Winterreifen 225/60 R17
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne Feuerlöscher	Rechtsverkehr
Ohne Frontspoiler	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Garagentoröffner	Reifen 225/60 R17 99Y
Ohne Geräuschkompensation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Head-up-Display	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Hinterachsgetriebe	Reifenreparaturset
Ohne integriertes Mautsystem	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	S tronic
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Schalt-/Wählhebelknopf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

Standardabgasanlage

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer 8

Stoff Effekt

Stoßfänger

Tagfahrlicht

Top-Infotainment Premium (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperrung elektronisch

Zierleisten in Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/60 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	225/60 R 17 99 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
6	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
7	B-Säule links	Kratzer	Ersetzen
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.000,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF29NN035962

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(02.01.2026 14:43) Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung bereits abgemeldet.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren



6 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - B-Säule links - Kratzer - Ersetzen



8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

