DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY3 S6026282	Date d'immatriculation	04/06/2025	Couleur	Gris Kristall
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-825-XV	Odometre	22 748 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	Albias logistique auto











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.3 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

3

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

12

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.7 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.3 Mm