DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7BAHPY3 RE044233	Fecha matriculación	24/06/2024	Color	GRIS ACERO
Marca	CITROEN	Matrícula	1469MSP	Cuentakilómetros	28 328 km
Modelo	C4 Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA LUCENI				












Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

6



Elemento	Tapa de depósito
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Anagrama de portón
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Roto
Comentarios	-

10



Elemento	Anagrama de portón
Posición	Trasero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

15



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

16



Elemento	Faro
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Roto
Comentarios	-

17



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

18



Elemento	Cejilla de faro
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19



Elemento	Llanta de aleación 18'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

20

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

21



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-