

Ford

FORD TRANSIT CUSTOM KASTEN (TTF)(2012->) 300 L2 TREND MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW TDCI KAT KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: WF0YXXTTGYNG26846



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	27/04/2023	55146 km
Farbe	Jahr	Polster
Frost-Weiß	2021	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Fourgon	1995 cc	Manuelle
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Thermique	Diesel	6
Antriebsstrang		
Avant (FWD)		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
003	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen
005	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
006	Seitenwand / Rechts	Delle	Reparieren



007	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren
    			
008	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
     			
009	Türzierleiste / Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen
   			
010	Türzierleiste / Vorne Links	Fehlt	Ersetzen
 			
011	Zierleiste Seitenwand / Mitte Mitte Lackiert : Nein	Fehlt	Ersetzen
 			
012	Motorhaube / Vorne	Delle	Reparieren




013

Stoßfängergrill / Vorne
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



014

Logo auf Kühlergrill / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



015

Stoßfänger oberhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen




016

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



017	Kühlergrill / Vorne Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen
    			
018	Dach / -	Delle	Reparieren
    			
019	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
  			
020	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
021	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
  			
022	Stoßfänger / Hinten Links Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
   			
023	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Reparieren



024	Sitz komplett / Vorne Links	Riss	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	215 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	GOODYEAR	215 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	215 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant




Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Seitenwand / Rechts / Delle




Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Rechts / Kratzer



Türzierleiste / Vorne Links / Fehlt



Türzierleiste / Vorne Links / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Mitte Mitte / Fehlt



Zierleiste Seitenwand / Mitte Mitte / Fehlt



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfängergrill / Vorne / Gebrochen



Logo auf Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Kühlergrill / Vorne / Gebrochen



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Sitz komplett / Vorne Links / Riss



Sitz komplett / Vorne Links / Riss



Sitz komplett / Vorne Links / Riss



Sitz komplett / Vorne Links / Riss