Volkswagen CADDY 2.0 TDI 75pk L1H1 BMT Trendline Executive+, jan-19












Chassisnummer	**WV1ZZZ2KZKX044199**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**30-01-2019**
Eerste afgifte NL	**30-01-2019**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0217*29**
Afgelezen tellerstand	**211.370 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**1376 kg**
Deuren	**4**
Vermogen	**55 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**268**
Laadruimte	
Laadvermogen	**751**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Imperial
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Metallic lak
- Navigatie
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterdeuren met ruiten
- Achterruitverwarming
- Achterruitwisser
- Airco
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) v.
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig tussenschot
- Zij airbag(s) v.
- Zijschuifdeur rechts



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**15-04-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**





Banden

Velggrootte	**15"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Hankook**	**All Season band**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Hankook**	**All Season band**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Hankook**	**All Season band**	**6 mm**
Rechter achterwiel	**Hankook**	**All Season band**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Storing	defect
2 	Interieur	vuil (interieur)
3  	Linker voorportier	kras(sen)
4  	Zijwand a l (bedr.w)	deuk(en)
5  	Voorruit	steenslag
6  	Motorkap	diverse schade (zie foto)
7  	Voorbumper	ontzet

8	 	Schuifdeur r	deuk(en)
9	 	Achterbumper	kras(sen)
10		Koetswerk	Niet origineel
11		Dak	steenslag

Opmerkingen

Geen opmerkingen