

Détails véhicule


VIN	VR3UDYHSK NJ665890	Kilométrage	135 082 km	Energie	Diesel
Immatriculation		Date d'immatriculation	22/08/2022	Cylindrée	1499
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	2008-P1-2019	Genre	VP	Vitesses	8
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 17/06/2026

Parc

Propriétaire




Autres informations techniques

Peinture Métallisée	Kit roue secours Complet	✓	Carnets de bord	✗
Véhicule Roulant - OK -			Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant - OK -			Carnet de garantie	✓
Batterie fonctionnelle - OK -			Double clefs	✓
Boîte de vitesse fonc. - OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Dunlop 215/60/17 V Toutes saisons 6.0 mm		Dunlop 215/60/17 V Toutes saisons 5.0 mm	
Michelin 215/60/17 H Toutes saisons 6.0 mm		Michelin 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm	

Domages

1		Elément	Carnets de bord	2		Elément	Baguette de Pare-choc
		Position	-			Position	Arrière
		Domages	Manquant			Domages	Rayure
		Intensité				Intensité	Longueur (cm) > 4
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Réparation

DEKRA Automotive Solutions

3		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
4		Elément	Aile
		Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
5		Elément	Capot
		Position	-
		Dommages	Dépôt chimique
		Intensité	-
		Opération	Réparation