

046CC0169702



www.PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	SEAT
0.2.	Type:	Variant:
	KJ	XDLAA
		FD7SFD7CW0094BI21AAE
0.2.1.	Commercial name:	ARONA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB27SZ_A1_0549-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-2Q0_0V_0210_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KJ_DLAA_FD7_A_X-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ200_7E_17_012-VWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00219_00_000-VWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-VWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585. ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right B-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKJ6RR077714
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-11

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*42 granted on 2023-10-11 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-11

Martorell, 2024-01-11

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKJ6RR077714



CoC Version: 1

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 205/55 R17 91V#6,5JX17 ET48;##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET45;##205/60 R1

6 92V#6,0JX16 ET45;##215/45 R18 89V#7,0JX18 ET47;##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic								
3.	Powered axles (number, position):	1. Axle 1		Gear									
	Interconnection of powered axles:	-----	28.1.	Gearbox ratios:									
			28.1.2.	Final drive ratio:									
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	29.	Maximum speed [km/h]:	190								
4.	Wheelbase [mm]:	2552	30.	Axle(s) track (1/2.) [mm]:	1505 / 1485								
4.1.	Axle spacing [mm]:	2552	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:									
5.	Length [mm]:	4153		Axle 1:	205/55 R17 91V / 6.5JX17 ET48 / A / C1								
6.	Width [mm]:	1780		Axle 2:	205/55 R17 91V / 6.5JX17 ET48 / A / C1								
7.	Height [mm]:	1532	36.	Trailer brake connections:	-----								
13.	Mass in running order [kg]:	1235	38.	Code for bodywork:	AB								
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1255	40.	Colour of vehicle:	GREY								
16.	Technically permissible maximum masses:		41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1								
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1650	42.	Number of seating positions (including the driver):	5								
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1/2.) [kg]:	900 / 800	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---								
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2750	42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---								
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:		46.	Sound level									
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	---		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.10 / 3750								
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100		Drive-by [dB(A)]:	66.00								
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	610	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP								
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	55	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :									
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG	47.1.1.	Test mass [kg]:	1331								
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA	47.1.2.	Frontal area [m ²]:									
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.3.	Road load coefficients									
23.	Pure electric:	no		47.1.3.0. f0 [N]	106.4								
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	---		47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	0.132								
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line		47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]	0.03547								
25.	Engine capacity [cm ³]:	999	47.2.	Driving cycle:									
26.	Fuel:	petrol	47.2.1.	Driving cycle class:	3b								
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	47.2.2.	Downscaling factor (f _{acc}):	---								
26.2.	Type of dual fuel engine:	---	47.2.3.	Capped speed:	no								
27.	Maximum power		48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP								
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	81.00 / 5500	1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]									
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	---		Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #	
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	---		Diesel	153.0	22.8	20.4	43.1	---	---	0.3000	0.03E11	
				LPG/CNG	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Other	---	---	---	---	---	---	---	---	
				2.2.	Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
					Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
					Diesel	---	---	---	---	---	---	---	---
					LPG/CNG	---	---	---	---	---	---	---	---
					Other	---	---	---	---	---	---	---	---
				48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	---							
				48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO _x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)						
					Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11						
					Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11						



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Blende Stoßfänger hinten verschmutzt/Abrieb, peinigen, prüfen



Bild 14 : Blende Stoßfänger hinten verschmutzt/Abrieb, peinigen, prüfen




Bild 15 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 16 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 17 : Bremsscheiben beginnende Oxidation

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.05.2024	Letzte Zulassung	27.05.2024
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Arona 1.0 TSI OPF DSG FR
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ6RR077714
HSN / TSN	7593 / ARJ	Schlüssel-Nr.	40852385
Km-Stand abgelesen	12600	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	81
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbags, Ambientebeleuchtung in den vorderen Türen, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe, Außentemperaturanzeige, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent (HHC), Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Bordcomputer, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling und Designelement in der C-Säule in Chromfarben, Dekoreinlage in der Armaturentafel und in den vorderen Türen in "Cold Metal", Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne ohne Höheneinstellung, Drittes Bremslicht im Heckspoiler integriert, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Getränkehalter, 2 vorne, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar mit Zeitabschaltung, Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraum beleuchtet, Kopfstützen in Höhe einstellbar, vorne und hinten, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Fahrzeugdach lackiert in Midnight Schwarz Metallic, Magnetic Grau Metallic oder Weiß, Lackierung: Uni mit Fahrzeugdach in abweichende Farbe, Lenkrad: Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Leseleuchte hinten, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Lüftungsdüsen in der Armaturentafel, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Klima-Komfort-Paket, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: 8,25"-Media-System, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic 20/3", Räder: Tyre fit, SEAT Drive Profile, Scheibenbremsen hinten, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Sitze: Sportsitze vorne im "FR"-Design, Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textileinlagen in der Türverkleidung, vorne, Türgriffe in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Variabler Gepäckraumboden, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 8.400 km oder 164 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Blende Stoßfänger hinten verschmutzt/Abrieb, peinigern, prüfen (Bild 13, 14)
Bremsscheiben beginnende Oxidation (Bild 17)
Diverse Gebrauchsspuren die dem Alter und der Laufleistung entsprechen