




Identification du véhicule

Réf. client

VS35

Immatriculation

Marque

CITROEN

Date 1ère M.C.

01/01/2024

Modèle

C5 AIRCROSS

Km. compteur

58667

Version

N° de châssis

VR7ACYHZSNL067402

Date & lieu de restitution

Date

15/05/2025

Adresse

| Localisation | Type de dégâts | Type de réparation        | Coût des pièces à remplacer | Main d'oeuvre carrosserie | Main d'oeuvre peinture | Ingrédients peinture | Main d'oeuvre divers | Coût réel | Remise de vétusté | Remise pièces | Coût facturable |
|--------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
|              |                |                           | € HT                        | Heures                    | Heures                 | € HT                 | Heures               | € HT      | %                 | %             | € HT            |
| Cric         | Manque         | Réparer/rempl. (montant f | 40,00                       |                           |                        |                      |                      | 40,00     |                   |               | 40,00           |

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.

Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.         | 40,00 € |
| TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.   | 0,00 €  |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.   | 40,00 € |
| TOTAL T.V.A.                       | 8,00 €  |
| TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. | 48,00 € |



60742268

Cric

Manque

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

