

BYD

BYD SEAL U DM-I DESIGN

TELAIO: LGXCD4C45R0277556



Descrizione

Modello	Data immatricolazione	Odometro
	26/11/2024	12496 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-


Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Parabrezza / Anteriore	Scheggia	Accettabile
			
002	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile

			
003	Parafango / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
	  		
004	Paraurti / Posteriore Verniciato : Sì	Rotto	Sostituzione
	 		
005	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
	 		
006	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Accettabile
			
007	Paraurti / Anteriore Verniciato : Sì	Riga	Riparazione
	  		
008	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione

			
009	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro	Riga	Smart repair
			
010	Modanatura portello / Posteriore	Riga	Accettabile
			
011	Spazzola tergicristallo / Posteriore	Mancante	Sostituzione
			
012	Cerchio in lega / Anteriore Destro	Riga	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	PIRELLI	235 / 50 / 19 / Invernale	6.5 mm
Anteriore Destro	PIRELLI	235 / 50 / 19 / Invernale	6.3 mm
Posteriore Sinistro	PIRELLI	235 / 50 / 19 / Invernale	6.9 mm
Posteriore Destro	PIRELLI	235 / 50 / 19 / Invernale	6.6 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro




Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Parabrezza / Anteriore / Scheggia



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza




Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Parafango / Posteriore Sinistro / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura portello / Posteriore / Riga



Spazzola tergicristallo / Posteriore / Mancante



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga

