DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht

STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVPFC33 TZ012752	Erstzulassung	11.03.2026	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	27 816 km
Modell	VIVARO C CARGO XL L3 2.2 DIESEL S/S 110KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				















AUTOMOBILES PEUGEOT
02*2007/46*0533
VXEVPFC33TZ012752
3100 KG
4900 KG
1 – 1500 KG
2 – 1800 KG



27816 km

Maintenance due in
23500 km












Lose Teile

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen



Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR

Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR


Michelin 215/60/17 T Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR



- 215/60/17 T Ganzjahresreifen 100.0 % GJR

Winter Kit

Michelin 215/60/17 Winterreifen 7.0 mm





Außenschäden

1



Bauteil	Antenne
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Seitenwand unterhalb
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Hinten links
Beschreibung	Smart Repair
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Ganzjahresreifen 17"
Position	Vorne links
Beschreibung	Nicht original
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Innenschäden

8

Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Bezug Sitzfläche Stoff
Position	Vorne links
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

10



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

vl WR montiert rest GJR