

**DEKRA Automotive Solutions**
**Voertuig gegevens**

Chassisnr.	WBA7K3100 07H61580	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	BMW	Kenteken	2CEU081	Km stand	38 626 km
Model	SERIE 1				

**Inspectie gegevens**

Aankomstdatum	01-06-2026	Inspectienummer	6997400	Inspectiedatum	09-06-2026
Toewijzingsdatum	01-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy


**Accessoires**






**Verwijderbare items**

Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Brandblusser	✓
Afneembare trekhaak	✓
Compressor / Hulpkit	✗
Vulling hulpkit	✗

**Documentenlijst**

Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓
Map voor autopapieren	✗
Handleiding	✗









**Banden**

Uniroyal 205/55/16 H All seasons 4.0 mm		Uniroyal 205/55/16 H All seasons 4.0 mm	
Uniroyal 205/55/16 H All seasons 5.0 mm		Uniroyal 205/55/16 H All seasons 5.0 mm	

**Type**

1		Onderdeel	Compressor / Hulpkit	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	74,58€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	74,58€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>		<b>74,58€</b>
2		Onderdeel	Vulling hulpkit	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	25,84€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	25,84€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>		<b>25,84€</b>

DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Map voor autopapieren	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-	
4		Onderdeel	Handleiding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-	
5		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	90,00€	
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	90,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>90,00€</b>	
6		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-	
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-	
7		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€	
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>145,00€</b>	
8		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-	
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	<b>Nettokosten</b>	-	
9		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€	
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>145,00€</b>	
10		Onderdeel	Stoelzitting stof	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	-	
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	37,50€	
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	37,50€	<b>Nettokosten</b>	<b>37,50€</b>	

**Samenvatting inspectie**

Brutoprijs	517,92€	Afschrijving	-	Nettoprijs	517,92€
------------	---------	--------------	---	------------	---------

**Samenvatting van de arbeidskosten**


	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	0,50	37,50€	-	-	37,50€
Spuitwerk	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Materiaal	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Diversen**

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	100,42€	-	-	100,42€
Vast bedrag	380,00€	-	-	380,00€

**Handtekeningen**
**Handtekening Receiver**
**Handtekening Expert**
**Handtekening Klant / bestuurder**

malray



09-08-26 12:44