MACADAM

Matrícula:	**8762-MGX**	Kilometraje:	**101083**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VF1RFB00870678148**	Fecha de puesta en circulación:	**22/05/2023**	Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Marca:	**RENAULT**				
Modelo:	**Megane**				
Versión:	**S.T. Equilibre TCe 103 kW (140CV) GPF familiar 103kW 5P manual**			Fecha de peritación:	**25/09/2026 1:00:00**
Carburante:	**Gasolina**				
Tipo de carrocería:	**Break**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**5.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**5.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático DEL DER	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**205/55 R 16 91 V**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**205/55 R 16 91 V**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **205/55/16/91 V**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 5 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 5 mm**
























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Azul Oscuro**
Tipo de llantas (montadas)	**Acero**
Kit de reparación	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 02**

Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking DEL	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe





Base de retrovisor ext Iz | Roto | Reemplazar Y Pintar




Puerta Tras Iz | Abolladuras | Reparación de abolladuras sin necesidad de pintura




Aleta Tras Iz | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Paragolpes Delantero | Rayado | Reparar + Pintar




Aleta Tras Dr | Rayado | Reparar + Pintar




Neumáticos | Sin Daños | Control




