

Ford

FOCUS 1.0

VIN:WF0PXXGCHPSJ82556



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
[Redacted]	04/02/2025	47366 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Argent		
Nombre de portes -	-	Generation
	Nombre de sièges	
	-	

Equipements véhicule

Allumage automatique des feux	Caméra de recul	Climatisation automatique
Jantes alliage	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante	Système de navigation

Détails de l'inspection







Lieu de l'inspection	Date de l'inspection 29/04/2026	Date de validation de l'inspection 30/04/2026
-----------------------------	--	--

Contrôles

Problème moteur au démarrage Non	Véhicule non apte à la circulation Non	Véhicule grêlé Oui
---	---	---------------------------

Dommages et corrections

#	Élément	Domma g e	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Acceptable
002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Peinture

			
003	Enjoliveur de pare-brise / Avant Gauche	Usé	Echange
			
004	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement grêle	Réparation
			
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
006	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
007	Spoiler / Arrière	Rayure	Peinture
			
008	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair
			
009	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement grêle	Réparation



010 Porte / Arrière Droit

Enfoncement

Smart repair



011 Porte / Avant Droit

Enfoncement

Smart repair



012 Pavillon / -

Enfoncement grêle

Réparation



Éléments amovibles

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input checked="" type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric | <input type="checkbox"/> Double de clé |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet |
| <input type="checkbox"/> Outillage de bord | <input type="checkbox"/> Plaque arrière | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Roue de secours | | |

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.2 mm
Avant Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	4.5 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	6.2 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 50 / 17 / Tous	6.2 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Droit / Rayure



Enjoleur de pare-brise / Avant Gauche / Usé



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement grêle