

BYD

TELAIO: LGXC74C46S0253134



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	14934 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggiuntivi

Nome	Importo aggiuntivo netto
Presa in carico vernice	

Totale costi addiziona

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione



Meccanica


Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

001	Paraurti / Anteriore	Riga	Accettabile
			
002	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Sostituzione
			
003	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
004	Porta / Posteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione
			
005	Modanatura porta / Anteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
			
006	Modanatura porta / Posteriore Sinistro	Riga	Sostituzione
			
007	Paraurti / Posteriore	Riga	Verniciatura

				
008	Spoiler / Posteriore	Riga		Verniciatura
				
009	Portello / Posteriore	Rientranza		Riparazione
				
010	Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore	Riga		Sostituzione
				
011	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro	Riga		Sostituzione
				
012	Modanatura parafango / Posteriore Destro	Riga		Sostituzione
				
013	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza		Riparazione
				

014	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Verniciatura
			
015	Indicatore di direzione / Destro	Riga	Sostituzione
			
016	Parabrezza / -	Scheggia	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore




Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza




Porta / Posteriore Sinistro / Rientranza



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Spoiler / Posteriore / Riga



Portello / Posteriore / Rientranza



Portello / Posteriore / Rientranza



Portello / Posteriore / Rientranza



Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore / Riga



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Indicatore di direzione / Destro / Riga



Parabrezza / - / Scheggia