

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ077150




Beschreibung

|                                                 |                                      |                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                 | <b>Zulassungsdatum</b><br>07/11/2023 | <b>Laufleistung</b><br>81203 km   |
| <b>Farbe</b><br>-                               | <b>Jahr</b><br>2021                  | <b>Polster</b><br>-               |
| <b>Anzahl der Türen</b><br>4                    | <b>Anzahl der Sitze</b><br>2         | <b>Generation</b><br>-            |
| <b>Karosserietyp</b><br>Van                     | <b>Hubraum</b><br>1499 cc            | <b>Getriebe</b><br>Schaltgetriebe |
| <b>Motortyp</b><br>Verbrennung                  | <b>Kraftstoff</b><br>Diesel          | <b>Anzahl Gänge</b><br>6          |
| <b>Antriebsstrang</b><br>Vorderradantrieb (FWD) | <b>Max. Leistung</b><br>75 KW        |                                   |

[Redacted]

[Redacted]

Mängel

| #                                                                                   | Element                | Defekt  | Korrektur  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|
| 001                                                                                 | Werkzeugaufnahme / -   | Fehlt   | Ersetzen   |
|  |                        |         |            |
| 002                                                                                 | Warnleuchte Inspektion | Fehlt   | Ausführen  |
|  |                        |         |            |
| 003                                                                                 | . / -                  | Beklebt | Akzeptabel |



004

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Lackieren



005

Stoßfänger oberhalb / Vorne

Kratzer

Lackieren



006

Türeinstieg / Vorne Links

Abgewetzt

Lackieren



007

Säule / Vorne Links <sup>1</sup>

Delle

Akzeptabel

008

Zierleiste Seitenwand / Links

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



009

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen




010

Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links <sup>2</sup>

Mit Fenster : Nein

Delle


Reparieren



011 Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts<sup>3</sup>  
Mit Fenster : Nein

Schlecht Repariert


Lackieren



012 Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links  
Bezugsmaterial : Holz

Gebrochen

Ersetzen



013 Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links

Beklebt


Ersetzen



014 Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts

Beklebt

Ersetzen



015 Tür / Unten Rechts  
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Lackieren



016

**Schweller / Hinten Rechts**

Länge : Lang

Delle

Reparieren



017

**Schweller / Vorne Rechts**

Länge : Medium

Delle

Reparieren



018

**Türzierleiste / Rechts**

Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



019

**Türzierleiste / Vorne Rechts**

Kratzer

Smart Repair

|                                                                                     |                                   |             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|
| 020                                                                                 | Türeinstieg / Rechts <sup>4</sup> | Delle       | Reparieren   |
|   |                                   |             |              |
| 021                                                                                 | Türeinstieg / Vorne Rechts        | Delle       | Akzeptabel   |
| 022                                                                                 | Türeinstieg / Vorne Rechts        | Kratzer     | Akzeptabel   |
| 023                                                                                 | Tür / Vorne Rechts                | Delle       | Smart Repair |
|   |                                   |             |              |
| 024                                                                                 | Kotflügel / Vorne Rechts          | Delle       | Ersetzen     |
|  |                                   |             |              |
| 025                                                                                 | Scheinwerfer / Vorne Rechts       | Kratzer     | Smart Repair |
|  |                                   |             |              |
| 026                                                                                 | Stoßfänger oberhalb / Vorne       | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 027                                                                                 | Motorhaube / -                    | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 028                                                                                 | Windschutzscheibe / Vorne         | Steinschlag | Akzeptabel   |
| 029                                                                                 | Laderaum / Hinten                 | Kratzer     | Akzeptabel   |
| 030                                                                                 | Laderaum / Hinten                 | Delle       | Akzeptabel   |

<sup>1</sup> B

<sup>2</sup> + SR - Lackbild mager - Farbübergang Matt / nicht poliert

<sup>3</sup> Lackbild mager

<sup>4</sup> + Kratzer

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |           |                        |      |
|---------------|-----------|------------------------|------|
| Vorne Links   | UNIROYAL  | 215 / 65 / 16 / Winter | 6 mm |
| Vorne Rechts  | UNIROYAL  | 215 / 65 / 16 / Winter | 6 mm |
| Hinten Links  | FIRESTONE | 215 / 65 / 16 / Winter | 6 mm |
| Hinten Rechts | FIRESTONE | 215 / 65 / 16 / Winter | 6 mm |

Kommentar

Reparierzer VS Hecktür L+R unterhalb

## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




./ - / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Schlecht Repariert




Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Schlecht Repariert



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Schlecht Repariert



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Schlecht Repariert



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Rechts / Schlecht Repariert



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Innenverkleidung Laderaum / Unten Hinten Links / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Links / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Rechts / Beklebt



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Tür / Unten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Schweller / Vorne Rechts / Delle



Türzuerleiste / Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türzuerleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle




Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Kratzer