



Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA45 PX178197	Erstzulassung	31.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	20 293 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen

Außenschäden

3



Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	0,50
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	105,00€
Nettokosten	119,00€



4



Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	0,30
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	21,00€
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-
		Pauschale	-

Teilekosten	105,00€
Nettokosten	107,10€

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	170,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	170,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 566,10€