

MAXUS EDELIVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7CXNA169698





Beschreibung

	Zulassungsdatum 24/05/2023	Laufleistung 104004 km
Farbe -	Jahr -	Polster -
Anzahl der Türen -	Anzahl der Sitze -	Generation -

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			
002	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
			

003	Felge / Hinten Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
004	Felge / Hinten Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
005	Felge / Vorne Links Felgen-/Reifendurchmesser : 16 "	Rost	Lackieren
 			
006	. / -	Beklebt	Akzeptabel
   			
007	Stoßfänger		
 			
	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
 			
009	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
010	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren



011 Fußmatten / Vorne Links

Gebrochen


Ersetzen



012 Seitenwand / Unten Hinten Links ¹
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



013 Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Unten Links

Kratzer

Akzeptabel

014 Stoßfänger / Hinten
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



015 Zierleiste Heckklappe / Unten Links
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



016 Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer


Smart Repair



017 Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



018 Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Fehlt

Ersetzen



019 Holzboden / Hinten

Kratzer


Akzeptabel



020 . / Hinten Rechts

Gebrochen

Ersetzen



021 Heckleuchte / Links

Gebrochen

Ersetzen



022 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts
Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair



023 Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts
Lackiert : Nein / Verchromt : Nein

Kratzer

Smart Repair





024

Schweller / Hinten Rechts²

Delle

Reparieren



025

Seitenwand / Oben Hinten Rechts
Mit Fenster : Nein

Kratzer

Polieren



026

Tür / Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Smart Repair




027

Tür / Oben Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



028

Schweller / Rechts

Delle


Akzeptabel


029

Einstiegleiste / Rechts
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



030	Türeinstieg / Rechts ³	Delle	Reparieren
    			
031	Abdeckung / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
 			
032	Tür / Vorne Rechts Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren
      			
033	Türzierleiste / Vorne Rechts Lackiert : Nein / Verchromt : Nein	Kratzer	Akzeptabel
034	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair
 			
035	Türeinstieg / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel
036	Armaturenbrett / Vorne Rechts Bezugsmaterial : Kunststoff	Kratzer	Smart Repair
  			

037	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
038	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
039	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
040	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
041	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel
042	Abdeckung Abschleppöse / Hinten Lackiert : Nein	Fehlt	Ersetzen



- 1 + Kratzer
2 + Rost
3 + Rost

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten	HANKOOK	235 / 65 / 16 / Sommer	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion / Fehlt




Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Vorne Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Rechts / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Hinten Links / Rost



Felge / Vorne Links / Rost




Felge / Vorne Links / Rost



.- / Beklebt



.- / Beklebt



./ - / Beklebt



./ - / Beklebt




Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen




Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Links / Kratzer



Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer




Zierleiste Heckklappe / Unten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Links / Delle



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Fehlt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Fehlt




Holzboden / Hinten / Kratzer



Holzboden / Hinten / Kratzer



./Hinten Rechts / Gebrochen



./Hinten Rechts / Gebrochen




Heckleuchte / Links / Gebrochen



Heckleuchte / Links / Gebrochen



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügelzerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Schweller / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Oben Hinten Rechts / Kratzer




Seitenwand / Oben Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Rechts / Delle







Tür / Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle




Tür / Oben Rechts / Delle



Tür / Oben Rechts / Delle



Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen



Einstiegleiste / Rechts / Gebrochen



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle




Türeinstieg / Rechts / Delle



Türeinstieg / Rechts / Delle



Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer




Abdeckung / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Armaturenbrett / Vorne Rechts / Kratzer



Armaturenbrett / Vorne Rechts / Kratzer



Armaturenbrett / Vorne Rechts / Kratzer



Abdeckung Abschleppöse / Hinten / Fehlt



Abdeckung Abschleppöse / Hinten / Fehlt