



Résumé

Détails

### Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre




Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant




### Caractéristiques

Véhicule

Double de clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

113298

trustoo


Photo du kilométrage au tableau de bord

Voyant au tableau de bord  
Rapport d'inspection défauts

VF7VBYHVMN7044627



Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

## Techniques

Marque

Peugeot

Modèle

Jumpy

Date de première immatriculation (B)

16/09/2022

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges


3

## Documents

Certificat d'immatriculation

Présenté(e)

Photo du certificat d'immatriculation



Pochette porte documents

Non présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Non présent(e)

## Extérieur

## Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

## Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de pare-choc

Sans défauts


 Griffe / Rayé

 Remplacer

État de la plaque d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre


Sans défauts

État des optiques avant droite

Défaut(s) apparent(s)

État des optiques avant gauche

Sans défauts


 Griffe / Rayé

 Remplacer

État du feu antibrouillard avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite 

Aile avant droite

Défaut(s) apparent(s)

État de la moulure d'aile avant droite

Sans défauts

État de la porte avant droite

Sans défauts


 Griffe / Rayé

 Peindre

État de la poignée de porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté droit

Sans défauts

État de la vitre de porte avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant droite

Sans défauts

État de la porte arrière droite

Sans défauts

État de la porte coulissante droite

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière droite


Sans défauts

État de la vitre de porte arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière droit

Défaut(s) apparent(s)



Joint de porte arrière droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs arrière gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Remplacer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Défaut(s) apparent(s)

Porte arrière

Sans défauts



Griffe / Rayé

Peindre

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitres de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté gauche


Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm



État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



État du pneu avant droit

Sans défauts

État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



État du pneu arrière droit

Sans défauts

État de la jante arrière droite

Sans défauts

Enjoliveur arrière droit

Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts



Photo roue arrière gauche

Rapport d'inspection  
Photo de la mesure de l'usure du pneu  
arrière gauche

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours

Roue de secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation manuelle

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Présent(e) et fonctionnel(le)

Système d'aide au stationnement

Caméra arrière

Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle


Défait(s) apparent(s)

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts



État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur



Photo du compartiment moteur

Niveau d'huile

Rapport d'inspection

Sans défauts

Insonorisant capot  
moteur

Sans défauts



Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide  
refroidissement, frein,  
Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts