Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE
2021 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



Chassisnummer	WVWZZZCDZMW337628
Eerste registratie	09-02-2021
APK geldig tot	09-02-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	54.008 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	21-10-2026
Definitieve kilometerstand	54.008 km
Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	26
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	54.008 km	Ja

Opties & accessoires 17

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Airco separaat achter | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Panoramadak | Parkeersensoren | Schuif / open dak | Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje | Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	38304
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-03-2026

Schades (12)

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Knik in het scherm




Schade exterieur - Voor

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
+ grille vervangen





Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen





Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-

Omschrijving
Olieservice vereist

Technische schade - Technisch


Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-





Omschrijving
Achteruitrijcamera heeft knipperend beeld


Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-













Omschrijving
I.v.m. voorbumper gedemonteerd

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
09-02-2021	Eerste toelating	
25-07-2023	Registratie datum goedkeuring	
31-07-2023		Autobedrijf
04-09-2023	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B>	Particulier
09-02-2025	APK vervaldatum	
28-09-2026	Laatste tenaamstelling	Lease

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent | achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | airco separaat achter | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektr. met geheugen | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | DAB | dimlichten automatisch | draadloze telefoonlader | electronic climate control | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | extra getint glas achter | file assistent | full-LED koplampen | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | hoofdsteunen anti-whiplash | keyless entry | keyless start | kruisend verkeer detectie | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 17" | mistlampen voor | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | regensensor | rijstrooksensor met correctie | schakelpaddles

sfeerverlichting | sportonderstel | sportstoelen | sportstuur | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | uitwijk assistent | variabele stuuroverbrenging | velours bekleding | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | vervolgbotsing preventie | volledig digitaal instrumentenpaneel | zij airbag(s) voor

Extra foto's

















