Volkswagen CRAFTER 30 2.0 TDI 102pk L3H3 FWD Comfortline Composition Color, sep-22



















Chassisnummer	**WV1ZZZSYZN9017565**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**15-09-2022**
Eerste afgifte NL	**15-09-2022**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*1613*23**
Afgelezen tellerstand	**302.112 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**2013 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**75 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**364**
Laadruimte	
Laadvermogen	**987**
Bijzonderheden RDW	

Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Airconditioning handbediend
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteruitrijcamera
- Airco
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Comfortstoel(en)
- Connected services
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Mistlampen v. adaptief
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Parkeersensor voor
- Passagiersairbag
- Passagiersstoel
- Ruitensproeiers verwarmb.
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts




Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**29-05-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**





Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**All Season band**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**All Season band**	**6 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Zonneblind l	defect
2  	Bekl zitting v l	scheur
3  	Linker voorscherm	diverse schade (zie foto)
4   	Linker achterportier	diverse schade (zie foto)
5   	Linker achterscherm	diverse schade (zie foto)
6  	Side bar l	ontzet
7 	Nummerplaat v	ontzet
8  	Mistlicht l	kras(sen)

9	 	Voorbumper	kras(sen)
10	  	Schuifdeur r	diverse schade (zie foto)
11	 	Side bar r	ontzet
12	 	Rechter achterportier	deuk(en)