

Skoda

FABIA 1.0 TSI 85KW (115CV) DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBER6PJ4S4072330



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
9608NBC	21/04/2025	44787 km
Color	Año	Tapicería
Azul	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	999	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	7	85 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Campa HERTZ Loeches	08/07/2026	09/07/2026





Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Indicador de mantenimiento	Faltante	Realizar
002	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución

			
003	Llanta / Trasero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 15 "	Rayado	Reparar
			
004	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
			
005	Faro / Delantero Derecho	Impacto	Sustitución
			
006	Aleta / Delantero Izquierdo	Rayado	Pintar
			
007	Puerta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
008	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			

009	Paragolpes / Trasero	Roto	Sustitución
			
010	Aleta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
011	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	TRIANGLE	185 / 65 / 15 /	4.3 mm
Delantero Derecho	TRIANGLE	185 / 65 / 15 /	4.2 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5.2 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	5.2 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento




Indicador de mantenimiento / Faltante




Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante




Llanta / Trasero izquierdo / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado




Faro / Delantero Derecho / Impacto




Aleta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Roto



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura