DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY1 SJ613567	Date d'immatriculation	30/04/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HD-983-HY	Odometre	26 065 km
Modèle	2008 STYLE HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✔
Plage arrière	✔


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.6 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm





Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 4.9 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 4.9 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.6 Mm