

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 0258NGK / WBA11GF0907U19907 / 7U19907

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.068

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

CARPETA MANUALES

DOCUMENTACION ORIGINAL

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0258NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0258NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

0258NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	141,32	10,00	146,43 €
2. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.49 h.		0,00	0,00		95,86 €
3. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
4. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
5. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
6. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
7. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
8. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.25 h.	18,00	0,00		181,62 €
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
10. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
11. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
12. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
14. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
15. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
18. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1411,01 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0258NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,89 h.	188,24 €
Total material pintura	-	36,38 €
Total Mano de Obra Pintura	8,59 h.	330,71 €
Total Recambios	-	127,19 €
Descuento recambios aplicado	-	14,13 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	728,50 €

















0
P


CHECK CONTROL
Tailgate open
Phone close
Close message
OFF-L OFF-R

DRIVE
P
R
N
D
S
OFF









©WBBA11GF0907U19907 ©









Power to 100
75
50
25
0

P

Door open

+20.0 °C

LaQSueno 12:10

Search

OFF

OFF

The main screen displays a navigation application. At the top, it shows the location 'LaQSueno' and the time '12:10'. A search bar is positioned below the map. At the bottom, there are two volume sliders, both currently set to 'OFF'. The map itself shows a grid of streets and a central navigation icon.





OFF ON

5.75

mm

ZERO





OFF ON ZERO
Inch/mm
5.06



























5R18 95Y (E4) 02131357

0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COV. AUTOMOTIVE





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

TIRE FAILURE DUE TO UNDERINFLATION
EXPLOSION OF TIRE/IRV ASSEMBLY
NEVER INFLATE BEYOND

M W



BMW LED

Manheim
COLLEGEVILLE

6 7 8 9 10
 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

1.8T
180
180
180



BMW LED

Manheim
Co., AB, 2014-01-01



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



8 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CROSS-INDUSTRIE



222

SAFETY WARNING

S

X

Manheim
COX AUTOMOTIVE

PURESS RADIAL

4 5 6 7 8 9 10

MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE.
SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES.
IF INCH RIM APPROVED FOR RADIAL TIRES.

OUTSIDE





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CCIA AUTOCENTRO



 **Manheim**
CAR-AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10